

2013年一月份整體的安全累積工時為：

364,158 小時

第十三期問答比賽答案

寫字樓員工

- 1) 《建築物能源效益條例》
- 2) 38區
- 3) 全日管制
- 4) 33 / 33-34塊
- 5) 2011年9月19日

外勤員工

- 1) 《建築物能源效益條例》
- 2) 15米
- 3) 全日管制
- 4) 2011年9月19日
- 5) 雙重絕緣



第十三期EH&S問答比賽 答中問題的幸運兒



S2901	D2121	D2470	S120	D1446
G0293	D2763	D1021	S1842	D909
G0760	D2645	T0729	S2413	D2872
G2814	D2647	G2916	S557	S1157
D1858	D2548	S1129	T0755	T0757



Environment, Health & Safety

United Technologies Corporation

UTC 呈報意外事故檢討「嚴重意外—高架升降台由地下洞穴掉下」

事故經過：

一名技術員在操控著高架升降台到工作的位置。當他駕駛著高架升降台到一個有蓋板的開口洞穴時，該升降台通過地洞掉落在下層的地面上。

該名技術員被運送到醫院的治療，身受的瘀傷、肋骨骨折和挫傷後腦。



意外後，建築商於照明不足之意外位置豎立圍欄



高架升降台墜落的位置



高架升降台墜落的位置



上述工作位置的地板上，類似的洞穴覆蓋層。混凝土與周圍的灰塵偽裝成普通地面



作為洞穴覆蓋之蓋板並非作負荷重之由結構性設計



意外調查

工作環境

- 沒有足夠保護可穿透的地面
- 前往可穿透的地面的通道沒有圍欄及警告告示
- 沒有足夠照明
- 可穿透的地面由混凝土與周圍的灰塵偽裝成普通地面





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

EH&S Bulletin News – Jan 2013

二零一三年一月份 環保、健康及安全通訊

意外調查(續)

工具設施

- 高架升降台沒有設置照明設施
- 高架升降台處於良好操作狀態
- 高架升降台能讓技術員站於前方操作



守則 / 程序

- 進行工地風險評估時沒有鑑別地面可穿透洞穴地面之危害
- 技工進行工作前檢查時，沒有鑑別地面可穿透洞穴地面之危害
- 工作前只有目視檢查，沒有文件記錄的要求

人

- 技術員操作高架升降台時有檢視高於頭頂之障礙物
- 技術員沒有使用照明設備
- 技術員於操作架空升降台前沒有檢查工地環境

跟進行動

立即

1. 檢查高架升降台上之照明設備
2. 建立架高升降台之檢查表格，包括檢視現場工作環境及控作前檢查，並即時於工地實行。
3. 實施所有新工地需進行工地風險評估
4. 對高架升降台之安全工作施工程序進行檢討



EH&S Bulletin News – Jan 2013




Environment, Health & Safety

United Technologies Corporation

二零一三年一月份 環保、健康及安全通訊

2012年11月至2012年12月份寫字樓各部門的安全表現總分



醒目提示:

- (1) 經理準時遞交每月「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中題目。

2012年11月至2012年12月外勤員工各組別的安全表現總分



醒目提示:

- (1) supervisor準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」並答中題目。

「環保、健康及安全」網址:http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html