



2013年11月份整體的安全累積工時為：
892,210小時

第十八期問答比賽答案

寫字樓員工

外勤員工

1. 2001年12月
2. 管工對個別小組工友作針對性的簡短安全訓練
3. 二氧化碳、BCF，BTM、乾粉(D類)
4. 丟棄或賣掉
5. 20人

1. 電油
2. 防止更嚴重事故發生
3. 14項
4. 加強管理層和員工對工作安全的溝通
5. EN1263

第十八期EH&S問答比賽答中問題的幸運兒

G2859	S2901	G2556	S2627	S2863	S2822	S2927
G1579	S1969	S2419	D2782	T0724	S2918	S1539
S1238	S2885	S2740	S1288	G2890	G2920	11082(9)
G1050	S2902	S1010	S2777	G2878	T0747	S2933
D318	S180	S2591	T0720	S2913	S1820	T0781
S2631	S2904	S056	S1390	S2517	G2511	G2931
G2714	S2295	S2409	G2865	G2916	S1176	
S2507	S2066	G2905	G2866	G2891	S2787	
S1559	S2060	G2910	T0729	S059	S2502	
S2840	G2243	S2911	T0728	S2528	S2929	





提昇電力工作安全意識

機電工程署早前發出書函以提醒電力工程人員重點如下：

早前發生在一個建築地盤的電力意外卻為我們響起了警號。該意外中，一名註冊電業工程人員懷疑在工作時觸電，從木梯跌下受傷。因此，我們再次呼籲各位電業界的朋友要緊遵《電力 (線路) 規例工作守則》及根據我司上鎖、掛牌及測試程序的指引及相關安全守則。



上鎖、掛牌及測試後 才進行電力工作



Environment, Health & Safety

United Technologies Corporation

EH&S Bulletin News - Nov 2013

二零一三年十一月份 環保、健康及安全通訊



環保、健康及安全通告

2013-19



主題：潛在的嚴重傷害 - 腰椎骨折

地點：CCS EMEA - Chubb 英國 - 往地下室之混凝土樓梯

發生了什麼事？

維修技術人員在客戶之地下室安裝一個應急燈。

客戶在施工前已通知維修技術人員地下室有積水及樓梯扶手安裝並不穩固。

維修技術人員正確地把電源隔離及更換燈膽。完成工序後，他帶同工具回到地面。當他再從地面行落地下室打算取回梯具時，他失足跌倒，並引致脊椎骨折。

調查結果：

- 工程師懷疑維修技術人員在意外發生時正穿著已沾濕的安全鞋行落樓梯或站在濕滑的地面上。
- 維修技術人員穿著的安全鞋是合乎標準。
- 濕滑的環境及樓梯扶手安裝不穩固的危害並沒有引致維修技術人員在該地點工作。



預防措施：

- 加強員工識別潛在風險的能力。
- 所有的技術人員收到以下提示：
 - 在開始工作之前，請仔細檢查有關的工作區域。如工作區域有潛在風險，請與客戶和/或上司合力識別是否能執行合適的安全解決方案。
 - 請與客戶和上司討論有關安全的問題 - 沒有工作是值得冒嚴重受傷的風險。

所有員工應緊記：

總是 當進行風險評估時須考慮所有因素。

總是 保持'安全第一'的理念。


總是 當在不安全情況下，你可拒絕進行相關工序。

決不 在不安全情況下繼續工作。

Safety 1st



2012年11月至2013年10月份寫字樓各部門的安全表現總分



2012年11月至2013年10月外勤員工各組別的安全表現總分

