

2014年5月份整體的安全累積工時為：

1,206,039 小時

第二季度安全管理審核摘要

在安全審核時，我們發現一些工作守則是較多外勤員工會犯錯或根本沒有注意到的。希望藉這次的安全審核摘要，再一次提醒各員工必須遵守公司工作守則及不要再犯同類的錯誤。以下是這次安全審核摘要，提醒各員工必須遵守公司守則及不要再犯同類的錯誤。以下是這次安全審核結果的摘要：

違規事項

- 員工沒有正確佩戴安全帽頸繩。



- 員工借用他人之警告牌及沒有在警告牌填上自己之姓名。




- 工人沒有帶插座的安全蓋，以使用可靠電源來測試電子電壓錶是否安全可靠。

正確方法

- ✓ 安全帽頸繩應套緊在下巴位置。



- ✓ 員工須帶備上鎖掛牌之所需工具，及在警告牌上正確地填上上鎖日期、員工姓名及聯絡電話。
- ✓ 工人必須帶插座的安全蓋，以使用可靠電源來測試電子電壓錶是否安全可靠。



意外回顧

轉職月餘 冷氣工觸電亡

【本報訊】人稱「好好先生」的地盤工人，一個多月前轉做冷氣技工，詎料昨午在中區一幢商廈冷氣機房工作時，遭遇飛來橫禍，懷疑觸電昏迷，送院搶救後不治，因無工友目睹肇事經過，勞工處正展開深入調查，電力公司亦派員到場檢查是否有漏電。

無戴手套 兩邊髮髻燒焦

昨午鄭與兩名工友到花園道三號中國工商銀行大廈天台冷氣機房開工，因應工作需要，各人分頭工作，至三時許，工友發現他倒臥地上昏迷，兩邊髮髻燒焦，因其雙手無戴手套，懷疑觸電，立即報警，可惜由救護車送院搶救後，終告不治。鄭妹接報趕往醫院，並通知鄭妻由內地來港善後。警方列為工業意外處理，交由勞工處跟進調查意外原因。工業傷亡權益會指出，這是今年第十九宗死亡工業意外，呼籲僱主或工人開工時必須做足安全措施。



預防措施：

- 必須配戴絕緣手套及安全鞋。
- 不可在帶電的設備上進行維修工作。
- 必須使用“接地測試筆”來確保設備的外殼或控制箱等是沒有漏電的情況存在。
- 必須實施上鎖掛牌及測試程序後才可進行電力維修工作。
- 有足夠的訓練才可進行電力維修的工作。

資料來源：2014年5月15日（四）東方日報

EH&S問題請各同事於6月16日前透過互聯網參加5月份的問答比賽，有關問答比賽的連結如下：

- 外勤員工及工程師同事：<https://www.surveymonkey.com/s/field201405>
- 寫字樓同事：<https://www.surveymonkey.com/s/office201405>

溫馨提示及留意：凡請各員工根據員工咭上的工號及所屬組別提供資料作答EH&S問答比賽問題，而各員工之分數以最先進入問題內的時間為準。