



737,818小時

由於有部份的同事把頸繩錯誤地扣在安全帽之內膽上，以引致錯誤佩帶安全帽。

為免這錯誤做成不必要的意外，再一次示範如何正確地安裝頸繩。



由於安全帽的內膽上的孔位上可能只有細小的洞,並不能把頸繩扣上。這時可以動用一些簡單工具(例如:剪刀,螺絲批等)弄開孔位直至可以扣上頸繩扣為止。



如正確安裝，佩戴安全帽後頸繩呈現V型，耳朵在頸繩的中間位置。(圖二)

相反，如錯誤安裝，佩戴安全帽後頸繩會在耳朵的前面，沒有發揮到頸繩的重要性，可能導致安全帽容易鬆脫(圖一)

2016 EH&S 系統評核結果

在早前時間，公司對環保、健康及安全系統評核進行了全面評核。在這次評核裏，我們需要持續改善的地方包括以下事項：

電力安全

~ 電箱沒有鎖上及附WR1 ~



- 根據法例要求，所有工地完成臨時供電系統或改動之後，註冊電業承辦商及工程人員須於檢查及測試後簽發《完工證明書》(機電工程署表格WR1)，以確認電力裝置符合法定的安全規格。

~使用不符合要求之接地測接筆~

- 公司對接地測試筆之要求須由製造商“Greenlee”所生產
- 及其敏感度介乎 50-1000 VAC之型號，以保障員工所使用之接地測有高度的可靠性。




~電力工作時沒有除下金屬物件~



- 員工於進行電力工作時沒有除下金屬物件，這容易對員工構成觸電的危險。
- 現提醒員工，根據公司之「強制性用電守則」規定，在進行任何電力工序前，必需將身上的所有導電飾物除下，包括金屬皮帶扣、金屬手錶、頸鍊或任何附有金屬物料部份之工具袋等。

~使用不符合要求之絕緣手套~

- 分判員工使用不符合國際標準之防電絕緣手套，
- 根據法例及公司要求，所有使用之絕緣手套都必需符合國際標準通過IEC 60903認證，以確保能提供足夠的保護性。



2016 EH&S 系統評核結果

電力安全

** 上鎖掛牌的鎖匙上沒有明確標示 **



- 員工配備作為上鎖掛牌的鎖匙上沒有明確標示。
- 根據公司政策，所有用作上鎖掛牌之鎖頭及鎖匙均需標記同一記號，以知識別。


** 手提工具沒有定期檢查 **



- 手提工具沒有定期檢查，
- 根據公司規定，所有使用之手提動工具必需定期每月檢查，並貼上指定之檢查標籤，以便查核。




** 兩位員工,只得一個掛鎖 **



- 兩名員工同時進行電力上鎖掛牌工序時，只配備一個鎖頭，嚴重違反公司既定之安全規則，
- 現再重申，所有員工進行上鎖掛牌時，必需每位員工配備自己的鎖頭，以確保員工能各自保障自身安全。

** 六孔鎖牌沒有妥善鎖好 **




- 員工使用六孔鎖牌進行上鎖掛牌工序時，沒有將六孔鎖牌妥善拍齊重疊鎖好，這有機會構成鎖牌未能完全鎖上設備之危機，

- 提醒各員工如遇上較狹窄之鎖孔，應採用較新款沒有橫鉤之六孔鎖牌，務求將鎖牌完全拍齊重疊及牢固鎖上，以確保能發揮上鎖掛牌之有效性。

** 電制箱旁沒有設置滅火筒 **



- 工地之臨時供電箱附近沒有提供滅火器，
- 根據法例規定，工地設置的臨時供電箱需提供滅火器以備不時之需。



急救設備欠妥善



急救箱上沒有聯絡人名字和電話

- 工地設置的急救藥箱沒有按照法例要求標名有關負責人的姓名及電話號碼。同時亦有另一急救箱內之急救用品未能乎合法定要求之指定數量。

- 現提醒各員工，根據第59I 章 建築地盤(安全)規例 第61條 規定，凡僱用超過五名員工之工地，工地內的急救設備及措施須符合既定之要求，以備不時之需。



急救箱內的用品不足夠及存放其他不需要的藥品




2016 EH&S 系統評核結果

其他事項

~自我風險評估表未能有效反映潛在危害~

- 部分工地風險評估表未能有效反映工地本身的潛在危害，及沒有指出適當的控制措施。
- 提醒各員工，填寫自我風險評估表時，注意需把一些工地本身潛在的風險及適當的控制措施記錄於表格上，以便跟進及提醒在場員工注意！




** 沒有定期檢查工具 **

- 員工使用的手工具有破損及沒有定期檢查；
- 根據公司規定，員工必需將所有使用之手工具於開始工作前進行檢查，以確保員工不會因使用不安全之手工具而導致意外發生。




** 化學品貯存不妥善 **

- 工地存放的化學物品沒有以第二重容器盛載，違反公司規定，
- 提醒員工所有工地擺放之化學物品，均需要提供第二重容器盛載，以防止洩漏及避免因洩漏而產生嚴重的化學反應。



~ 工地發現A字梯子 ~

- 公司由2016年6月份起，已全面嚴禁工地內使用A字梯進行工作，
- 各員工應以梯台取代傳統的A字梯，舊有的傳統梯子亦應移離工地，以策安全。



本港意外事故分享(非UTC員工)

工人從有蓋行人通道蓋頂的塑料面板墮下死亡

意外日期：**2016年7月**

意外地點：一個屋苑

一名清潔工人在有蓋行人通道蓋頂清理垃圾時，踏破蓋頂一塊塑料面板，墮下約**3.4** 米至地面導致嚴重受傷，並在數天後死亡。



為避免同類高空意外發生，現提醒員工：



- 進行高空工作前必須遵照【強制性高空工作守則】進行檢查及評估
 - 絕不可踏上假天花和閣樓上工作，如不能確定有關平台是否合適橫過或使用時，員工則不可進入使用並向主管匯報作進一步處理
 - 必須帶備足夠照明工具，以觀察清楚有關環境及地面平台情況
 - 使用適當的設備如工作台或安全之梯具如『梯台』
- ✓ 進行工地風險評估時，必需考慮施工程序會否涉及需要站立於假天花上工作的潛在危險

資料來源：勞工處職業安全及健康部職安警示

Safety 1st

二零一六年八月份 環保、健康及安全通訊 第三期問答比賽答案

寫字樓員工	
問題:	答案:
• 下列哪一項是建造業最多引致死亡意外的工作？	• 地基工程
• 噪音對人體的危害，主要取決於下列哪一項因素？	• 噪音的強度及暴露時間的長短
• 遇到火警時，必須：	• 保持冷靜，跟隨火警糾察從緊急逃生通道離開火警現場
• 可採用下列哪一種有效方法，來減低一部點陣式打印機的噪音？	• 蓋上內有吸音材料的護罩
• 在吊船上工作，工友必須佩戴什麼個人防護裝備？	• 全身式安全帶
• 下列哪一項是雙重絕緣電動工具的構造？	• 指工具除內部的充電部份已絕緣外，其外殼亦以絕緣材料所製造
• 下列哪一項不是密閉空間內常見的有毒氣體？	• 氯氣
• 當鈉或鎂這類金屬着火燃燒時，下列哪一種滅火筒是最適合使用撲滅此類火警？	• 含有石墨成份的粉劑滅火筒
• 根據公司的規定，以下哪項不可使用作為高空工作的輔助設備？	• 木梯
• 根據公司之產品與服務安全(PASS)及意外匯報與調查既定程序之規定，以下哪項涉及產品或服務並懷疑會導致的意外情況是不需要匯報？	• 競爭對手對產品安全提出質詢或進行調查

外勤員工	
問題:	答案:
• 以下哪一項不是上鎖掛牌的要點？	• 為防止遺鎖匙帶來不便，將後備匙交由工友保管
• 以下哪一項是可接受進行帶電工作的情況？	• 有必要提供電力，以便適當地進行電力量度
• 以下哪一項不是懷疑工友中暑時的正確處理方法？	• 使用酒精為患者抹身降溫
• 以列哪項不是氣瓶存放的安全事項？	• 氣瓶應存放於密封鐵櫃，並保持提供足夠的陽光直接照射
• 遇上雷暴警告時，以下哪項是最安全的應變方法？	• 進入有遮蓋的安全庇護所暫避

第三期EH&S問答比賽答中幸運兒

寫字樓員工

S2740 S1820 S2822 S2631 S1902 S2060

外勤員工

S0685	S1129	S1131	S120	S1288	S138	S1405	S1422	S1429	S1441	S1641	S1717
S1724	S1750	S1755	S1842	S1942	S2032	S2086	S2166	S2228	S2290	S2299	S2330
S2403	S2403	S2408	S2419	S2517	S2584	S2613	S2712	S283	S2868	S2894	S2895
S2895	S2898	S2899	S2908	S2911	S2922	S2940	S2945	S2947	S2956	S2961	S2965
S2966	S2967	S2990	S367	S377	S644	S710	S976	T0610	T0728	T0759	T0810
F344	F342	F336	F001								




Environment, Health & Safety

United Technologies Corporation

2016年截至7月外勤員工各組別的安全表現總分

EHS Award Ranking
(From Mar to Jul 2016)



得分小提示

- (1) supervisor準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄。
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中問題，請緊記以先進入時間為準。

「環保、健康及安全」網址:http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

