



### 安全審核結果

#### 開利香港



工地發現已過期的滅火器



工地存放過量雪種。



工地發現未能出示有效證書的吊重裝置，被要求即時安排拆卸。

#### 集寶香港電子保安部



安全審核中發現急救箱沒有急救箱用品檢查表



工人正在使用不合規格的工作平台以及未有佩帶安全帽及安全帽繩。發現後即時停止工作並提供安全訓練及較剪式動力工作平台予工人使用。



工友使用流動工作台時，未有鎖上所有腳輪輪鎖。現提醒員工在使用流動工作台前，必須檢查並確保所有腳輪輪鎖已鎖上。



Environment, Health & Safety  
United Technologies Corporation

# CCS EH&S Bulletin News

## CCS環境、健康及安全通訊

2018

三月

### 安全審核結果

#### CCS澳門



工人在使用梯台時把方向倒轉





升降工作台後方沒有圍鏈 / 欄

#### 集寶香港消防部

化學物品沒有展示化學物品資料表 (MSDS)。

化學物品資料表須展示在化學品使用之工作地點附近。



### 海外意外事故回顧

一名員工在客戶工地中打開門離開時，他的左腳絆到了門底部的凸起的木製門檻（18mm）。然後他向前倒下，導致尾指骨折。

#### 預防措施:

員工要留意工地環境，時刻保持整潔。如遇以上情況，可以在門檻上貼黃黑色的警告貼紙以提高警覺，防止意外發生。







Environment, Health & Safety  
United Technologies Corporation

# CCS EH&S Bulletin News

## CCS環境、健康及安全通訊

2018

三月

### 危害工地的改善情況

#### 開利香港

當員工進行保養工序時，需踏在石級邊緣來工作，因而產生了絆倒之危害。匯報上司在得到主管批准安裝工作台以便工作。



改善前

改善後

#### CCS澳門

同事差點被第三方棄在地上的建築物材料絆倒。當時環境光線不足。匯報後在得到主管向大判的溝通加設照明。及進入工地內必須帶備個人照明設備而作不時之需。

#### 集寶香港消防部

工人險被通道上之破爛木板絆倒。通知工地承判商，承判商立即更換木板，保持安全及良好的通道。



#### 集寶香港電子保安部

發現物料堆疊過高，容易引致倒塌，壓傷工友或他人。匯報後已即時清理和提醒員工避免將物料堆疊過高，並時刻保持工地整理。





Environment, Health & Safety  
United Technologies Corporation

# CCS EH&S Bulletin News

## CCS環境、健康及安全通訊

2018

三月

### 2018年截至1月各組別的安全表現領先排名

