



Environment, Health & Safety  
United Technologies Corporation


# CCS EH&S Bulletin News

## CCS環境、健康及安全通訊

2018

四月

### 安全審核結果 開利香港



員工填寫之自我風險評估表未能完全反映工地實際之情況



承判商員工沒有穿絕緣安全鞋



員工進行電力工作前，沒有測試防電手套便開始工作



### 集寶香港電子保安部



未有更換安全檢查標籤。提醒員工在使用梯台之前，必須進行安全檢查並貼上安全檢查標籤。



安全審核中發現有滅火筒已過期，其後已更換為有效的滅火筒



在安全審核中發現表格五上的資料錯誤，即時通知合資格人士再次檢查相關工作平台並更正表格五。

「環境、健康  
及安全」網址

QR Code






### 安全審核結果

#### 集寶香港消防部



鐵工具箱蓋鉸位損壞，不能固定，會導致鐵蓋跌下夾到的危害。  
維修鉸位，讓鐵蓋在打開時可以固定而不會容易跌下。

#### CCS澳門



工人在ELV房工作時把自己的安全帽放在上方線槽上(離地1.5米)後在地面進行接線工作。但並沒有戴上安全帽。

### 危害工地的改善情況

#### 開利香港

當員工進行保養工序時，發現控制箱的門會受風力影響而擺動，構成撞到員工之危險。匯報上司得到主管批准，於控制安裝彈簧支撐，以免員工因控制箱門受風力影響引致突然關上而傷及員工。



改善前



改善後







### 集寶香港電子保安部

在儲存設備的門口，被大型貨物阻塞。員工即時通知相關主管，搬開大型的貨物提供合適的通道。




改善前




改善後

### 集寶香港消防部



改善前



改善後

- 工友險被鋪設不平的橋板絆倒。通知工地承判商立刻重新鋪設及紮穩橋板，保持良好通道。

### CCS澳門



改善前



改善後

工人使用升降機時容易接觸到升降機件部份，有存在的機械防護受傷風險。工人主動匯報給主管後，與供應商溝通加設圍欄。由供應商重簽使用認可證明再之使用。

### 2018年問答比賽

2018年度第二期的問答比賽已經推出了，請於四月十六號前前往以下連結進行問答比賽，希望各同事踴躍參與。

➤ 外勤員工及工程師同事

➤ <https://www.surveymonkey.com/r/field201804>

➤ 寫字樓同事：

<https://www.surveymonkey.com/r/office201804>





Environment, Health & Safety  
United Technologies Corporation



# CCS EH&S Bulletin News

## CCS環境、健康及安全通訊

2018

四月

### 2018年截至2月各組別的安全表現領先排名



「環境、健康  
及安全」網址

QR Code

