



Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

安全審核結果

開利香港



員工配戴新款安全帽時沒有將安全帽的護眼罩戴上




員工測試手套時，沒有將手套靠近耳邊或以頸下皮膚感受漏氣情況



審核中發現員工進行開關大掣電源期間沒有將轉頭將面轉側，以減輕因產生電弧而對員工造成的傷害

在安全審核中發現員工於上鎖、掛牌後，以電壓錶核實設備已隔離能源時，只測試火線和中線間之電流值，沒有測試火線和地線之間的電流值。



在安全審核中發現沒有於開始進行工作前，完成自我風險評估表才開始工作。



在安全審核中發現員工的鎖頭配備後備鎖匙，嚴重違反公司一鎖一匙的規定



紅色—火線



黑色—地線

「環境、健康及安全」網址

QR Code






安全審核結果

集寶香港電子保安部



在安全巡查中發現有工友未有戴上安全帽帶，工友已即時戴回安全帽帶



手提電鑽未有貼上檢查標籤，已即時作出跟進檢查及貼上檢查標籤以作識別。

CCS澳門



工人在使用升降機時把安全帶扣在不適當的位置 (指定的扣位)。

集寶香港消防部



發現工地急救箱沒有提供“急救指南”。


危害工地的改善情況

開利香港

當員工進行保養工序時，前往機組之通道需要經過很多管道及電纜，容易對員工構成絆倒之危險。匯報上司得到主管與客戶溝通及建議後，於管道上加設穩固的行走平台，以提醒減少員工因絆腳而跌倒之意外。



改善前



改善後






集寶香港電子保安部




改善前




改善後

當員工進行工作時，員工發現工地存有大量雜物阻塞通道，有絆倒危機。即時通知相關主管跟進，其後已將雜物清理。

集寶香港消防部



改善前



改善後

在工作地區附近發現有一個縫隙。工人自行用木條遮蓋縫隙，避免絆倒。

CCS澳門



改善前



改善後

工人在使用升降機前發現圍欄被他人撞毀。幸好在使用前沒人在車上，沒有任何受傷。事後停止使用此升降機待維修。即時通知相關主管跟進，使用升降機時入須圍封及有一工人在下方指導。

2018年問答比賽

2018年度第二期的問答比賽已經推出了，請於六月十六號前前往以下連結進行問答比賽，希望各同事踴躍參與。

外勤員工及工程師同事 <https://www.surveymonkey.com/r/field201806>

寫字樓同事：<https://www.surveymonkey.com/r/office201804>





2018年截至4月各組別的安全表現領先排名

