




安全審核結果





在安全審核中發現部份技工仍然使用舊有不合規定的電壓測試儀錶。現提醒所有員工，在進行電力工序時，必需使用符合公司最新規定標準之電壓錶方為合格。

根據UTC 的最新要求，員工使用的電壓測試儀錶，需乎合以下要求：600V- CAT4 或1000V- CAT 3，電壓錶的針亦需乎合以下要求600V- CAT4 或1000V- CAT 及針頭不長於2毫米

在安全審核中發現員工以金屬工具開啟電路控制箱，此舉會引致觸電等危險。

現提醒所有員工切記不可以以金屬工具接觸電路控制箱內，以免意外發生。



在安全審核中發現員工仍使用舊版本的自我風險評估表，此舉違反公司內部規定。

現提醒所有員工由2019年4月一日起，必需使用新版本的自我風險評估表，以符合公司規定。



在安全審核中發現工地存放的化學物品沒有以第二重容器盛載。此舉不但違規，當化學品洩氣時更會發生危險。

現提醒所有員工工地存放之所有化學物質均必需以第二重容器盛載，以確保安全。





外地開利事故分享



發生了什麼事？

- 一名員工在A字梯上處理風機盤管漏水期間，在A字梯上跌了下來(約離地0.9米) (圖一及圖二)。在他跌下來前，因手持水管，而未能在A字梯上保持三點接觸(圖三)。手部被天花旁的一顆凸出的螺絲割傷(圖四)。
- 他立即被送往醫院接受治療，手部亦因此而縫了14針。

初步調查結果

1. 使用梯子時，因手持工具，而沒有遵守三點接觸規則。
2. 沒有使用合適的梯台來進行離地工作。
3. 員工未能察覺天花旁的一顆凸出的螺絲，有機會引致割傷的危害。
4. 工作時沒有配戴防割手套。



圖一及圖二:員工在A字梯上處理風機盤管漏水問題



圖三:員工手持水管, 而未能在A字梯上保持三點接觸

即時整改措施

1. 嚴禁使用A字梯，即使進行簡易工序，都必須使用合適梯台來進行離地工作。
2. 在梯台上落時，必須時刻面向梯台及保持三點接觸。
3. 如進行有潜在手部割傷危害的工作時(如假天花位置)，須配戴防割手套。

圖四: 天花旁的一顆凸出的螺絲







Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

香港開利環境、健康及安全通訊



危害工地的改善情況



當員工進行保養工序時，發現機房之風喉位置較低，有尖角凸出，容易對員工構成碰頭之危險。匯報客戶後得到客戶批准，於風喉突出尖角位置加上軟墊及警告貼，以提醒在場人仕對碰頭位置提高警覺性及減輕員工撞頭受傷之嚴重性。

2019年截至3月各組別的安全表現領先排名

