


安全審核結果



在安全審核中發現工地提供的急救箱已損壞，違反法例既定的要求。現提醒員工，必需儘快更換已損壞的急救箱，以確保工地配備合規格的急救設備，以備不時之需。



在安全審核中發現員工穿著的安全鞋未能符合公司絕緣防電的規定。

現提醒所有員工，根據開利的要求，員工穿著的安全鞋必需符合絕緣防電及印有「EH」標準的記號，以確保員工的安全。



在安全審核中發現技工在測試接地測試筆時，沒有配戴絕緣手套，現提醒所有員工在測試接地測試筆和電壓錶，以及進行上鎖掛牌、測試程序時都必須配戴絕緣手套來以防觸電。另再次提醒員工，使用接地測試筆對設備外殼進行測試時，接地測試筆的筆尖必需與設備外殼直接接觸，以避免測試結果出現人為的誤差。



在安全審核中發現工地的梯台沒有貼上每月檢查標纖，提醒各位員工，所有工地內使用之工具設備均需要每月進行檢查，並於確保安全可用後貼上既定的檢查標纖，以作記錄。



意外回顧

事故一：添加潤滑油時夾傷手指：

一名員工(傷者)與其管工到達工地，為風扇軸承進行添加潤滑油工序。當傷者拉動風扇皮帶以轉動軸承時，左手尾指放到皮帶與軸承間的夾點，引致尾指夾傷。

預防措施：

1. 使用長柄鉗鉗以代表替徒手拉動風扇皮帶，以防止雙手接近機械的夾點。
2. 另外，再次提醒員工，在使用或維修附有轉動部件的工具及設備時，嚴禁配戴棉紗手套。




事故二：移送升降工作台時撞傷頭部

一名員工(傷者)在移送升降工作台期間，因在選擇搬運路徑時，直接選擇了經路學把升降工作台移住工地，而不是選經旁邊的斜道。升降工作台因而在搬動間搖晃並撞到員工的頭部。

預防措施：

1. 在選擇搬運路徑時，應盡可能選擇斜道以代替路學或梯級。





香港開利環境、健康及安全通訊

危害工地的改善情況



當員工進行保養工序時，發現天台的水管，容易對員工構成絆倒之危險。向客戶匯報有關危險情況後，客戶同意讓我們於水管貼上警告標示，以提昇在場人仕對水管位置的警覺，減少在場人仕因水管絆腳而構成受傷的危險。

2019年第四期的問答比賽已經推出了，請於八月二十號前前往以下連結完成問答比賽，希望各同事踴躍參與為本年度的安全表現大獎繼續加油。

➤ 外勤員工及工程師同事：

<https://www.surveymonkey.com/r/field201908>

➤ 寫字樓同事：

<https://www.surveymonkey.com/r/office201908>

2019年截至6月各組別的安全表現領先排名

