



安全審核結果



在安全審核中發現員工佩帶的安全帽帽繩佩戴未能符合法例規定之最新要求，此舉會引致違規。

現提醒所有員工佩戴新款的安全帽時，必需配置符合法例要求的安全帽繩 (標準EN397)

在安全審核中發現分判員工的電壓測試儀錶未有通過公司既定的每兩年一次的調試。現提醒所有員工，在進行電力工序時，使用的電壓測試儀錶必需通過公司既定的每兩年一次的調試，並貼上調試標籤方為合格。



在安全審核中發現工地的梯台沒有更新每月檢查標纖，提醒各位員工，所有工地內使用之工具設備均需要每月進行檢查，並於確保安全可用後貼上既定的檢查標纖，以作記錄。

在安全審核中發現員工的急救藥包沒有配備洗眼水，及沒有於急救箱外展示兩名負責人的姓名及聯絡電話，違反公司對急救藥包的要求及法定對急救箱的要求。現提醒各員工，工地配備的急救藥包必需配備洗眼水，以備不時之需及於急救箱外展示兩名負責人的姓名及聯絡電話，以符合法定要求。





海外近乎命中事故回顧

主題: 壓力洩漏測試事故

地點: 關島開利

發生了什麼事?

- 員工正在進行的壓力洩漏測試其間，在吸水管的冷卻器喉碼處發現洩漏。
- 員工向主管報告了夾具上出現的裂紋，相信正是洩漏的原因。
- 主管指示該名技術人員在更換夾具之前先釋放氮氣壓力。
- 員工開始進行壓力釋放，在此過程中，他站立並面對著壓力表附近的設備時，製冷喉管之夾具突然破裂。
- 一些碎片撞到了他的安全帽。幸好該員工戴著安全帽和護目鏡，因此沒有受傷。



調查結果:

製冷喉管之夾具出現鏽跡及裂紋，削弱了其抗拉強度。


預防措施:

1. 與所有員工進行事故回顧，以了解相關工作之風險。
2. 在進行類似的工作前檢查所有喉管，如發現喉管之夾具有破裂或損壞時，請立即停止工作，待夾具修復後才可繼續進行有關之工序
3. 提醒配戴個人防護裝備的重要性。





危害工地的改善情況



當員工進行保養工序時，發現天台持前往CHILLER設備的通道平台高低水平不一，容易對員工構成絆倒扭傷或跌倒之危險。向客戶匯報有關危險情況後，客戶同意讓我們於平台邊緣位置貼上警告標示，以提醒在場人仕對平台之高低，減少在場人仕因絆腳構成受傷的危險。



2020年截至1月各組別的安全表現領先排名

