




安全審核結果



- 在安全審核中發現員工使用非絕緣手套進行電力工序，此會對員工構成觸電的危險。
- 現提醒所有員工進行任何電力工序必需佩戴絕緣手套，以避免因漏電而構成觸電的危險。

在安全審核中發現員工使用電壓測試儀錶的針頭不符合公司規定。


現提醒所有員工，根據UTC 的最新要求，員工使用的電壓測試錶的針均需乎合以下要求：600V- CAT4 或 1000V- CAT 及針頭不長於2毫米。



在安全審核中發現仍有分判員工使用不符合公司要求的接地測試筆，現再次提醒各員工，開利香港有限公司對接地測試筆標準之敏感度介乎 **50-1000 VAC CAT IV**，及指定牌子**GREENLEE**，方為合格

在安全審核中發現工地的滅火器之沒有標示有效日期，此會容易因滅火筒過期而無人察覺，影響滅火有效性。

現提醒所有員工所有工地存放之滅火器必需附有有效的日期，以避免因滅火筒過期而影響滅火器的滅火效力。






海外開利意外事故分享

嚴重傷害-嚴重受傷事故

地區：台灣


發生了什麼事？

- 受傷的技術人員正在準備在客戶現場對冷水機控制櫃進行溫度測量。由於技術員專注於測量，因此他沒有注意腳後部的混凝土底座（高12.6厘米）。
- 技術員測量並向後移動時，他的腳撞到混凝土基座上並向後倒下。
- 右腳踩在混凝土基座上，重心不穩後絆倒令左額和左大腿受傷。




調查發現

- 技術員在他的自我風險評估表內並沒有指出有地面高度差異的絆倒風險。
- 技術員當時並沒有按公司的要求配戴安全帽。
- 檢視過往一年內其主管對這位技術員的EH&S審核報告，均沒有任何不合規的發現。



預防措施：

- 在冷水機控制櫃附近張貼安全海報。加強提示，使其更注意工作場所的地面高度的差異
- 編寫危害識別主題培訓，並定期對所有技術人員進行培訓
- 與主管和經理一起審查檢查計劃，以提高EH&S審核報告的質量



* 最後，公司向受傷的技術人員發出警告信。因他在工地工作時沒有配戴安全帽而致他頭部受傷





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

最近有新入職同事詢問有關EH&S委員會的主要成員和職能。所以，想趁新一年年頭跟各同事簡介一下有關安全委員會的最新資料。

EH&S委員會成員包括:-



主席：執行董事長-朱繼鴻

秘書：
安全經理/主任

成員：
所有部門經理

委員會主要職能

- 檢討及批核操作範圍內的政策、年度 EH & S 計畫、EH&S審核結果及其他活動
- 核准所需的人力和財政資源
- 檢討現行的EH&S系統和目標的進展概況
- 檢討有關 EH & S 法規導守
- 維持檢討在全公司的EH&S溝通狀況
- 如有必要，會建立特定的問題小組委員會，確保適當步驟、計畫和活動作配合
- 確保僱員認識 EH & S 政策、程序、計劃，和其他活動
- 確保員工有足夠技術應用於日常的工作
- 確保員工參與制定和實施 EH & S的 計劃和活動






Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

危害工地的改善情況




(圖一)



(圖二)

- 當員工從(圖一)的位置對冷水機進行維修保養工作時，發現對員工構成絆倒甚或人體下墮之風險。
- 向客戶匯報有關危險情況及得到他們的認可後，便在入口處加置警告告示、圍網及在原有圍欄上下的空隙位置加置圍網 (圖二)，以減低絆倒甚或人體下墮之風險。

2020年截至11月各組別的安全表現領先排名



「環境、健康
及安全」網址

QR Code

