


香港開利環境、健康及安全通訊

安全審核結果




在安全審核中發現工地擺放安全帽帽繩佩戴未能符合法例規定之最新要求，此舉會引致違規。

現提醒所有員工佩戴新款的安全帽時，必需配置符合法例要求的安全帽繩（標準EN397）。



在安全審核中發現技工在進行關閉電掣時，沒有配戴絕緣手套，容易因觸電而導致嚴重意外。

現提醒所有員工進行任何電力工序，包括上鎖掛牌、測試程序時都必須配戴絕緣手套來以防觸電。




在安全審核中發現員工模擬上鎖掛牌程序時錯誤將警告牌直接掛在六孔扣的掛鉤上，此舉未能符合公司既定的要求。

現提醒所有員工進行上鎖掛牌時必需把警告牌連同鎖頭掛於六孔鎖扣的鎖孔上。

在安全審核中發現工地臨時電箱沒有妥善鎖上，這會對在場員工構成危險及違反法例要求。

現提醒所有員工所有工地的臨時電箱均需要妥善鎖上，並標明指定負責人的聯絡資料，以便需要時聯絡及開啟。



香港開利環境、健康及安全通訊

意外事故檢討

勞工處一月中時，到我司的其中一個保養工地進行突擊巡查，其間於工地內發現A字梯。事件更有
可能引致被檢控。

現再提醒各位：

- 1 嚴禁在工地內“存放”或“使用”任何物料之A字梯或任何不合格之梯具。
2. 再次檢查所有工地是否已清走所有A字梯或不合規格之梯具。
3. 如有任何政府組織到訪我司工地，必須於兩小時內向直屬上司匯報。



LABOUR DEPARTMENT (Branch Office)

處)

Ref. No. : INS/2021/000739 in 400/09/222888
Tel No. : 2852 4829
Fax No. : 3102 0734

The Manager,
Carrier Hong Kong Ltd.
10/F, Octa Tower, 8 Lam Chak Street,
Kowloon Bay, Hong Kong

Dear Sir/Madam,

Maintenance of Air Conditioning Plants at ATL Logistics Centre,
Terminal 3, Kwai Chung, NT.

I refer to the inspection of your construction site at the above-mentioned address on 12/1/2021 by the undersigned Occupational Safety Officer of the Labour Department. The inspection was conducted in the company of _____ to whom verbal advice and explanation were given.

勞工處(分

Occupational Safety and Health Branch
Operations Division (Headquarters)
Central Inspection Team 2
13/F, Harbour Building,
38 Pier Road, Central, Hong Kong

12 January, 2021



「環境、健康
及安全」網址

QR Code





ENVIRONMENT
HEALTH & SAFETY

香港開利環境、健康及安全通訊

危害工地的改善情況



(圖一)



(圖二)

- 當員工進行保養工序時，發現前往機組設備期間地面的電纜有構成絆倒之危險。
- 向客戶匯報有關危險情況後，客戶願意於電纜的過路位置增設踏台覆蓋電纜，減少員工因絆倒而受傷的危險。

停止工作事件

- 所有“停止工作事件”
(因不安全條件或根據安全
第一卡的要求而需要停止工
作)，必須在**2小時內**通知EH
& S部門
- EH & S部門將通知開利總部，
並將所有資料上傳到開利
EH&S線上系統中。

Fixed Ladder Inspection
Job Site: Eva CourtAction:
Already stop use it and still awaiting customer to fix it.

例子: 不安全的直梯

