

Fax Message



To:	各承判商	From:	Kathy Ip
Company:		Office:	Carrier Hong Kong Ltd.
Fax no:		Fax no:	2691 2642
Tel no:		Tel no:	2694 5731
Copy to:		No of page:	3
Date:	30-Nov-2012	Ref no:	
Subject:	開利海外觸電事故分享		

If there is a problem with this transmission, please contact the sender at the phone number above immediately

各承判商,

根據開利之承判商環保、健康及安全政策，所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「工具箱訓練」，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 **2012 年 12 月 16 日** 前交回「開利」安全部 Kathy Ip。

**** (1) (各承判商留意，一月份的「工具箱訓練」將於 2013 年 1 月 5 日前發出，若在 2013 年 1 月 5 日仍未收到「工具箱訓練」，請致電盧先生。**

***** (2) (各承判商可到下列網址瀏覽每月的「工具箱訓練」或其他資料。**
網頁: http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

(1) 請在每月 16 日或之前將【工具箱訓練 - 簽到紙】Fax 回「開利安全部」盧先生收，並在 Fax 後致電盧先生以確定是否收到。
如有任何疑問，可與盧先生查詢 (電話: 2694-5662) 或 (電郵: kathy.ip@carrier.utc.com)

祝安康
此致

盧溢輝先生
環保、健康及安全部

開利海外觸電事故分享

意外經過：


技術員進行更換一個聯繫於 240V 直流電消防指示操控版面時，他先將版面的連接的能源截斷，並確保 240V 電流輸出點是零能源。技術員不知道該機械服務以常用於 50V 低電壓的紅色電纜，連線到外部 240v 供應電源。雖然技術員已截斷本來輸送電源，但因仍有外部輸送能源連接設備，技術員接觸設備時觸電，被送到醫院進行預防性醫療檢查鑒別清醒。



不安全行為

員工只驗證電流輸出點是零能源，但沒有對維修設備進行驗證確保設備之所有輸送能源已完全截斷及處於零能源。

Re-enactment technician disconnecting Mechanical Services Relay




不安全環境

204V 外部電源供應沒有標示，並且以不符標準之電纜連接

意外檢討：

- 切記在開始操作前，用接地測試筆進行檢測，以確保待維修的設備外殼或控制圍欄不帶電，然後用萬用表檢驗回路是否有電流或者電壓存在。
- 切記在開始工作之前確認所有設備之電源連接是處於零能量。
- 切勿在高於50V電壓之設備上進行帶電工作。





工具箱訓練 -- 簽到紙

題目 : 開利海外觸電事故分享
日期 (必須填寫) : _____
承判商公司名稱 (必須填寫) : _____
地盤名稱 (必須填寫) : _____
講者 (必須填寫) : _____

本人已明白內附的工具箱訓練內容，並承諾在工作時會遵從這些指引或規則。
請判商負責人將此簽到紙在 2012 年 12 月 16 日前交回 「開利」安全部 Kathy Ip -
Fax: 2691 2642，E-mail : Kathy.ip@carrier.utc.com。

姓名	平安咭號碼	簽署

其他意見 : _____

如希望使用 E-Mail 接收環境、健康及安全部發出的資訊及每月的工具箱訓練，請填上 E-Mail。
(若在早前已填寫 E-mail，可不用再填寫。)

E-Mail : _____