Carrier Hong Kong Limited

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Fax Message



To: 各承判商 From: Kathy Ip

Company: Office: Carrier Hong Kong Ltd.

 Fax no:
 Fax no:
 2691 2642

 Tel no:
 Tel no:
 2694 5731

Copy to: No of page: 3

Date: 3- Apr-2013 Ref no:

Subject: 第一季安全巡視審核結果

If there is a problem with this transmission, please contact the sender at the phone number above immediately

各承判商,

根據開利之承判商環保、健康及安全政策,所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「工具箱訓練」,並在內附的【工具箱訓練-簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 2013 年 4 月 16 日前交回「開利」安全部 Kathy Ip。

**(1) (各承判商留意,四月份的「工具箱訓練」將於 2013 年 5 月 5 日前發出,若在 2013 年 5 月 5 日仍未收到「工具箱訓練」,請致電盧先生。

***(2)(各承判商可到下列網址瀏覽每月的「工具箱訓練」或其他資料。

網頁: http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

(1) 請在每月 16 日或之前將【工具箱訓練 - 簽到紙】Fax 回 "開利安全部" 盧先生收,並在 Fax 後致電 盧先生以確定是否收到。

如有任何疑問, <u>可與盧先生查詢 (電話:2694-5662) 或</u>

(電郵: kathy.ip@carrier.utc.com)

祝安康 此致

盧溢輝先生

環保、健康及安全部



工具箱訓練



第一季安全巡視審核結果

員工於安全帽膽自行鑽孔


審核時發現有員工於安全帽之帽膽(又稱頭箍)上自行鑽孔並扣上金屬扣。此舉不但破壞安全帽之原廠結構,嚴重影響安全帽之保護功能。而扣上金屬扣進行電力工序更違反公司之"強制性用電守則"。

因此,現提醒各員工除非已經徵詢製造商的意見,否則不可為了安裝附加配件,而改裝或 改動現有的安全帽。各員工如需要附加配件以輔助攜帶安全帽之用,可向安全部申請由製造商生產 之安全帽膠扣,以策安全



氣體喉管破損

審核時發現工地存放之喉管有破損的跡象,容易引致氣 體洩漏,並可構成嚴重意外。



員工進行電力工序時帶著附有金屬物料的工具袋



有員工進行電力工序時帶著<mark>附有金屬物料</mark>的工 具袋,這容易對員工構成觸電的危險。現提醒員 工,根據公司之「強制性用電守則」規定,在進 行任何電力工序前,必需將身上的所有導電飾物 除下,包括金屬皮帶扣、金屬手錶、頸鍊或任何 附有金屬物料部份之工具袋等。

員工進行電力裝置維修時未能確認控制電源的位置





有員工進行電力裝置維修時,雖已按照大廈之工程 部人員指示對電制進行上鎖掛牌程序,但於檢測該 裝置之能源狀態時,發現該輸給予電力裝置之能 源並未有完全隔離,由於未能確認該裝置控制 提供電源的開闢位置,因此該員工被即**時停止繼續 進行工作**,並需由部門經理聯絡該客戶進行跟進。

「環保、健康及安全」網址:http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

工具箱訓練 -- 簽到紙

承判商公司名稱 (必 地盤名稱 (必 講者 (必 本人已明白內附的工	必須填寫) : 必須填寫) : 具箱訓練內容, 到紙在 <u>2013 年 4</u>	第一季安全巡視審核結果 並承諾在工作時會遵從 月16日前交回 「開利 er.utc.com。	
姓名		平安咭號碼	簽署
其他意見:			
如希望使用 E-Mail 接收環境、健康及安全部發出的資訊及每月的工具箱訓練,請填上 E-Mail。 (若在早前已填寫 E-mail,可不用再填寫。) E-Mail:			