安全審核結果



在安全審核中發現部份技工仍然使用舊有不符合規定的電壓測試儀錶。現提醒所有員工，在進行電力工序時，必需使用符合公司最新規定標準之電壓錶方為合格。

根據UTC 的最新要求，員工使用的電壓測試儀錶，需乎合以下要求：600V- CAT4 或1000V- CAT 3，電壓錶的針亦需乎合以下要求600V- CAT4 或1000V- CAT 及針頭不長於2毫米

在安全審核中發現技工在測試接地測試筆時，沒有配戴絕緣手套，現提醒所有員工在測試接地測試筆和電壓錶，以及進行上鎖掛牌、測試程序時都*必須配戴絕緣手套*來以防觸電。另再次提醒員工，使用接地測試筆對設備外殼進行測試時，接地測試筆的筆尖***必需與設備外殼直接接觸***，以避免測試結果出現人為的誤差。

在安全審核中發現技工以新款的安全帽配以**舊款**的安全帽繩佩戴，由於舊款的安全帽繩未能符合法例規定之最新要求，此舉會引致違規。

現提醒所有員工佩戴新款的安全帽時，必需配置新款的安全帽繩，以符合法例要求。員工如發現使用之帽繩有損壞，亦可向安全部申請單一的安全帽繩更換使用。

Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

CARRIER HONG KONG EH&S BULLETIN NEWS

香港開利環境、健康及安全通訊

2018
十一月

危害工地的改善情況

當員工進行保養工序時，前往機組之直梯沒有背環及通道之生口位沒有蓋板覆蓋，容易對員工構成人體下角之危險。

員工向上司匯報，在部門經理及主管與客戶溝通及建議後，於直梯加設安全背環及增設蓋格覆蓋通道生口位置，以避免員工因工地本身潛在之危險環境而導致人體下墮之意外發生。

增設個人防護裝備—頭燈、防割手套

公司為員工採購了一批防割手套及頭燈派發予員工使用，以提昇對各員工工作時的防護，避免意外發生。

各員工將於11月中前收到有關上述之頭燈及防割手套，請員工於燈光照明不足的情況下，善用頭燈。及於需要處理尖銳或鋒利物件或設備邊緣時，必需佩帶防割手套保護雙手，以策安全。

「環境、健康及安全」網址

QR Code

Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

CARRIER HONG KONG EH&S BULLETIN NEWS

香港開利環境、健康及安全通訊

2018
十一月

急救藥包的要求

公司已於本月派發一套全新的急救藥包及眼睛沖洗液予各員工使用。現提醒各員工，根據公司最新之規定，所有員工於工地工作時，必需隨身帶備急救藥包連眼睛沖洗液，以備不時之需。

2018年截至9月各組別的安全表現領先排名

「環境、健康及安全」網址

QR Code

外地意外回顧(UTC)

主題:追踪盤管洩漏位置時發生爆炸

地點: 印度 - 開利

發生了什麼事？

技工用肥皂溶液對冷氣機組盤管(Coil)組件進行洩漏測試。由於盤管上散佈了油污，技工無法追踪洩漏位置，他決定使用火焰去除已加壓盤管上的油污，這導致了盤管立即爆裂。

預防措施:

- 切勿為壓力系統加熱。

所有員工應緊記:

決不 使用氧氣進行任何測試。

總是 使用氮氣進行洩漏檢測/沖洗。

總是 只有在壓力完全釋放後才能開始為壓力系統加熱。

總是 為使用壓縮氣體的員工提供培訓並提醒他們遵循程序。