

EH&S Bulletin News - May 2012

二零一二年五月份 環保、健康及安全通訊

2012年五月份整體的安全累積工時為：

1,285,016 小時

第八期問答比賽答案

外勤員工

- 1) A 10年或以上之竹棚架工作經驗
- 2) D 2500 公升
- 3) A H級和R級
- 4) C 380伏特
- 5) D 腿部肌肉



寫字樓員工

- 1) C 在一天內有超過100名工在單一地盤工作
- 2) D 2500公升
- 3) B 1名
- 4) C 治療癮疾
- 5) D 腿部肌肉

第八期EH&S問答比賽 答中問題的幸運兒



S1842	S1430	S2408	S2908	S2815
S1338	S595	S2895	S970	T0620
S1216	S120	S2896	T0413	S1718
S858	S1423	S1344	T0689	S710
S2906				




Environment, Health & Safety

United Technologies Corporation


香港集寶員工從高處墮下意外分享

見返雀算首下低層墮下意外分享



意外經過

三名員工到達風櫃房進行工程前視察，其中一名工程師欲視察高位線管位置而現場因視角問題未能完全清楚觀察，他攀上梯子從圖片A的位置1攀到位置2，再由位置2攀到位置3(圖片B)並跨過磚牆作進一步視察，惟磚牆後的平台位置3是一幅石膏板假天花(圖片C)，假天花不勝負荷破裂(圖片D)，員工隨之從六米多高處墮下導致多處受傷。



為避免意外發生，提醒員工：



- ✓ 依照公司既定指引使用梯具
- ✓ 進行工地視察前必須收集相關資料如圖則及向負責單位查詢等以便了解現場情況
- ✓ 現場視察時必須確保已提供足夠照明方可進入工地，如於需進入昏暗位置前，必須帶備足夠照明工具，以觀察清楚有關環境及地面平台情況
- ✓ 絕不可踏上假天花上工作，如不能確定有關平台是否合適橫過或使用時，員工則不可進入使用並向主管匯報作進一步處理
- ✓ 進行工地風險評估時，必需考慮施工程序會否涉及需要站立於假天花上工作的潛在危險



二零一二年五月份 環保、健康及安全通訊




2011年11月至2012年4月份寫字樓各部門的安全表現總分



醒目提示:

- (1) 經理準時遞交每月「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」。

2011年11月至2012年4月外勤員工各組別的安全表現總分



醒目提示:

- (1) supervisor準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」。