

EH&S Bulletin News - July 2012



Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

二零一二年七月份 環保、健康及安全通訊

2012年七月份整體的安全累積工時為：

52,976小時

第十期問答比賽答案



寫字樓員工

- 1) C 工作檯的兩旁
- 2) B 7 天
- 3) B 壓縮空氣下工作
- 4) C 臭氧
- 5) B 皮膚炎、出血和潰瘍



外勤員工

- 1) B 機電工程署
- 2) B 腕管綜合症
- 3) C 41度
- 4) B 壓縮空氣下工作
- 5) B WR2



第十期EH&S問答比賽 答中問題的幸運兒

S1405	S1288	S2419	S1344	T0729
S2902	S180	S120	S2908	S2896
S056	S2295	S710	T0733	T0728
S2060	S2911	S2895	S2798	S2716



Congratulations!



「環保、健康及安全」網址:http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

EH&S Bulletin News - July 2012



二零一二年七月份 環保、健康及安全通訊

意外經過 本地開利員工意外分享

三名員工在進行更換油隔及dryer 時，其中一名員工由chiller散熱砲與牆身之間約250mm闊的罅隙走到工作位置，當他完成工作走出工作位置時，他在離地約2尺高的散熱砲避震跳到地面時弄致膝蓋嚴重受傷，需到醫院接受治療，醫生給予超過一個月的病假。此事故發生於6月18日發生，但員工沒有按照既定之規則於兩小時內向上司報告，嚴重違反公司之安全守則。

調查發現

- ✓ 員工開始工作前沒有意識到工地內潛在沒有安全通道前往工作位置之潛在危機
- ✓ 員工於2呎高之散熱砲避震跳到地面乃不安全行為
- ✓ 該工地有另一條需要員工彎身便能通過的通道比較安全，但員工沒有採用該條通道來往工作地點
- ✓ 員工受傷後沒有即時通知其直屬管工，於翌日將事故報告管工。而管工得悉員工受傷後沒有將意外事故即時向部門經理報告，嚴重違反開利既定之安全規則。



為避免意外發生，提醒員工：

- ✓ 進行工程時，必須依照公司既定之規定，先對工地作詳細的風險評估，確保所有潛在危險已被移除方可開始進行工作
- ✓ 進行工地風險評估時，必需考慮前往工作位置通道之潛在危險
- ✓ 所有意外包括“輕微急救意外”也必須要於事發後兩小時之內向部門主管或EH&S部門匯報。



EH&S Bulletin News - July 2012




Environment, Health & Safety

United Technologies Corporation

二零一二年七月份 環保、健康及安全通訊


2011年11月至2012年7月份寫字樓各部門的安全表現總分



醒目提示:

- (1) 經理準時遞交每月「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」。

2011年11月至2012年7月外勤員工各組別的安全表現總分



醒目提示:

- (1) supervisor準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」。

「環保、健康及安全」網址:http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html