



Environment, Health & Safety  
United Technologies Corporation

### 2014年度UTC安全管理審核結果

UTC安全管  
理審核結果  
87分




2014年度之UTC安全管理審核已順利完成，多謝各員工在這次審核中的努力而取得佳績，但我們絕不可鬆懈，必須繼續在工作中保持高水平的安全標準，避免意外的發生。

而在這次審核中也發現以下需要改善的地方，請各員工注意遵守公司規則，避免重犯這些錯誤。

### 【電力工作之程序】

- 員工不了解處理電容放電及檢驗電源之正確程序。
- 在處理電容放電時，員工使用雙頭均為鱷魚夾的導線兩端分別鉗在電容之不同電極上便可。
- 當使用電壓錶驗證設備之電源是否已被隔離時，員工須量度相線與相線間之電壓外，還須量度相線與接地線間之電壓。



### 【員工不正確使用纖維梯】

- 員工在工作時，使用纖維梯時並沒有根據公司規定的3點接觸原則
- 現再重申，在工作時在上梯或落梯時應最少有一隻手及兩隻腳經常在梯子上，使用梯子應保持三點接觸的姿勢。




(圖一)

2014年8月份整體的安全累積工時為：  
**1,365,517 小時**

## 【觸電危機】

- 員工在維修時，並沒有用電力測試筆檢查，而將手放在另一機頂部份；另外，員工將工具隨處放在冷氣機頂上，也增加觸電的危機。
- 建議員工在維修時，先將電力測試筆檢查週圍所有帶電部份，避免手部接觸到任何帶電介面；另外，員工也不應將工具隨處放在帶電機頂上，以免觸電。



## 【冷水機控制箱整潔情況欠佳】

- 冷水機控制箱內整理情況欠佳(多塵)，天氣乾燥時，便容易產生火花，引致火警。
- 另外，員工將工作守則放在控制板內也容易引致火警。



## 【體力處理操作】

- 員工進行體力處理操作運送重件至卡板時，並沒有合適之輔助器具協助。
- 建議用一些滾動的輔助工具進行重件的體力處理操作。

## 【〈個人防護裝備〉衛生欠佳】

- 員工個人口罩衛生欠佳。員工將新、舊口罩存放在一起，容易污染新口罩造成衛生的問題。
- 建議應將新、舊的口罩分開處理，適當時侯棄掉更換。



### 第三期問答比賽答案

#### 寫字樓員工


| 問題:                                                        | 答案:                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| • 如辦公室的影印機壞了,以下那一項是員工應做的?                                  | D. 通知行政部安排影印機維修員處理              |
| • 辦公室員工操作電腦鍵盤時,其手腕應?                                       | B. 大概保持平直                       |
| • 在公司守則下,以下那一項不是使用梯具時需要注意;                                 | B. 站立在梯具任何梯級                    |
| • 「辦公室只放置適量及必需的文具。」此措施應用了5S工場整理中哪概念?                       | A. 整理                           |
| • 以下那一項是員工不應做的事?                                           | C. 因工受傷後待下班時才通知主管               |
| • 以下那一項是錯誤使用轉動機械                                           | C. 使用時佩帶綿紗手套                    |
| • 當電源插頭不足夠時,需要:                                            | D. 通知主管或負責人員,另建立新電源位置           |
| • 以下哪一項並非正確的急救箱要求?                                         | C. 急救箱內應放備適量的藥品(如止痛藥),以便舒緩傷者的痛楚 |
| • 根據重要安全規則(Cardinal Rules)的流動手提電動工具所連接的漏電斷路器(GFCI)其電流斷電標準是 | C. 10mA                         |
| • 在工程設計階段時以下那一項是不應做的?                                      | D. 不用預留安全工作位置給予將來的維修人員          |

#### 外勤員工

| 問題:                                                               | 答案:                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| • 以下哪一項並非進行氣焊時的安全手則? (i) 貨物應貼近身體 (ii) 保持腰背挺直 (iii) 盡量利用機器或手推車協助搬運 | d. (i), (ii) & (iii)         |
| • 以下哪一項並非使用梯具的安全手則?                                               | b. 梯具最頂一級不能踏                 |
| • 在下列哪一個環境中工作,會較容易使工友中暑?                                          | b. 酷熱及潮濕的環境                  |
| • 以下哪一項是正確的急救行為?                                                  | a. 任何情況下必須由合資格的急救員或醫護人員來進行急救 |
| • 職業健康安全,是:                                                       | c. 任何與工作場地有關聯的人士均負上責任        |



**2014年截至7月外勤員工各組別的安全表現總分**



**醒目提示:**

- (1) supervisor 準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄。
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中問題，請緊記以先進入時間為準。

**第三期EH&S問答比賽答中幸運兒**

寫字樓員工全中之幸運兒



|       |       |      |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| G2455 | S2740 | S643 | S2822 | S2791 | S2591 | S2927 | S2507 | S1010 | T0729 |
| G2916 | S2918 |      |       |       |       |       |       |       |       |

外勤員工全中之幸運兒

|      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| F001 | S644 | S2136 | S1422 | S2894 | S2584 | S2653 | S2920 | S2908 | S2777 |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|