



安全審核結果

在安全審核中發現仍有分判員工使用不符合公司要求的接地測試筆，現再次提醒各員工，開利香港有限公司對接地測試筆標準之敏感度介乎 **50-1000 VAC CAT IV**，及指定牌子**GREENLEE**，方為合格。



在安全審核中發現員工對防電手套進行測試時，沒有將手套靠近耳邊或面部皮膚，現再次提醒各員工，進行測試時需將手套靠近耳邊或以頸下皮膚感受漏氣情況，以進一步確保手套沒有損壞，才可開始進行電力工序。

在安全審核中發現員工對接地測試筆及電壓錶進行測試時，沒有戴上絕緣防電手套，此舉不但嚴重違反公司既定的強制性電力安全守則，而且對員工構成觸電的危機。現提醒所有員工，進行任何洩及電力的工序時，必先佩戴絕緣防電手套，以策安全。




安全審核結果

在安全審核中發現工地設置的風煤設備欠缺安裝止回閥，現提醒所有員工所有風煤設備的吹管前必需安裝止回閥，防止意外發生。

另提醒所有員工如需於工地內進行熱作業前，必需依循公司制定的熱工序許可證制度進行有關申請，方可進行。



危害工地的改善情況



當員工進行保養工序時，前往機房之通道需要跨過喉管，容易對員工構成絆倒之危險。

員工向上司匯報，在主管與客戶溝通及建議後，於喉管上加設踏台作通道之用及在踏台邊緣加上黃黑警告貼，以避免員工因絆腳而跌倒之意外。





2018年問答比賽

2018年度第五期的問答比賽已經推出了，請於十月十五號前前往以下連結進行問答比賽，希望各同事踴躍參與。

➤ 外勤員工及工程師同事

<https://www.surveymonkey.com/r/field201810>

➤ 寫字樓同事：

<https://www.surveymonkey.com/r/office201810>

2018年截至8月各組別的安全表現領先排名



8
0
0
米

