



安全審核結果



在安全審核中發現員工使用之絕緣防電手套有破損，此舉對員工構成觸電的危險。

現提醒所有員工，使用防電手套前必需仔細測試，確保沒有破損，才開始使用。




在安全審核中發現部份技工仍然使用舊有不合規定的電壓測試儀錶。現提醒所有員工，在進行電力工序時，必需使用符合公司最新規定標準之電壓錶方為合格。

根據UTC 的最新要求，員工使用的電壓測試儀錶，需乎合以下要求：600V- CAT4 或1000V- CAT 3，電壓錶的針亦需乎合以下要求600V- CAT4 或1000V- CAT 及針頭不長於2毫米

在安全審核中發現員工將身體部位倚靠及將個人物品放置在機械設備的外殼上，此舉容易因機械外殼漏電而引致員工觸電意外受傷。

提醒員工進行工作時，切勿將物件放置在機械設備上，及避免將身體部位觸及機械設備外殼，防止不慎觸及漏電的機械設備。





危害工地的改善情況



當員工進行保養工序時，前往機房之通道需要跨過喉管，容易對員工構成絆倒之危險。

工程師發現後與客戶溝通及建議，成功要求客戶於喉管上加設行走平台作通道之用及在踏台邊緣加上黃黑警告貼，以避免員工因絆腳而跌倒之意外。

** 個人防護裝備之要求 **

各外勤員工於工地進行工作時，只需攜帶當日負責工作單所需使用之基本個人防護裝備到工地工作，**無需**每天帶備**全套**公司派發的**個人防護裝備**，以減輕員工攜帶工具及裝備的重量負擔。





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

香港開利環境、健康及安全通訊



2018年截至11月各組別的安全表現領先排名



1
0
0
0
米



開利香港



「環境、健康
及安全」網址

QR Code

