



安全審核結果



在安全審核中發現工地存放的化學物品沒有以第二重容器盛載。此舉不但違規，當化學品洩氣時更會發生危險。

現提醒所有員工工地存放之所有化學物質均必需以第二重容器盛載，以確保安全。

在安全審核中發現員工將零件存放在電路控制箱內，此舉會引致火警或漏電等危險。

現提醒所有員工切記不可以存放任何物品於電路控制箱內，以免意外發生。




在安全審核中發現員工的急救箱藥內沒有洗眼水、急救指南及沒有展示兩名負責人的姓名及聯絡電話，此舉不但對員工構成危險，而且違反法例要求。

現提醒所有員工所有急救設備必需定期檢查，避免設備不足及必需配備洗眼水以備不時之需。

在安全審核中發現工地存放過量的雪種，此舉不但對員工構成危險，而且會引致違規。

現提醒所有員工所有工地不能存放超過2樽的限制，以確保工地安全及避免因存放過量壓縮氣樽而引致意外發生。





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

危險品/雪種/壓縮氣體之違規事宜

早前, 我司有員工使用公司車輛過量運送危險品(包括雪種及風煤), 被消防處巡查時發現並落案調查

我司現再次重申, 嚴禁使用公司車輛運送任何危險品, 包括但不限於雪種及風煤

如有任何疑問, 可與直屬上司或安全部聯絡



開利海外事故分享

發生了什麼事:

屈鐵機本應由2名操作員來操作, 但當天有經驗的操作員離開了崗位, 留下沒有足夠經驗的員工獨自操作屈鐵機。

該名工人啟動了屈鐵機後, 雖然安全感應器探測到手指到了機器的危險位置上, 但屈鐵機沒有自動停下來及把工人的手指弄斷。



安全感應器

預防方法:

1. 跟從安全程序來完成工作, 如工序已委制定了兩人一同工作, 則在任何時候, 決不可留下員工單獨工作。
2. 定時檢查所有工具及機械之狀況, 特別是機械的安全裝置。
3. 如管工的安全巡查報告, 在長時間內都未能發現任何危害, 管理層便應對相關人事及工地作出抽查。



啟動腳踏





本地電力事故分享(非UTC)

工人**測試電力裝置期間**，突然發生爆炸，全身嚴重燒傷。

電力工作具相當危險性，必須由註冊電業工程人員進行相關測試，**檢查掣櫃前須確定供電已經切斷，絕不可帶電工作**。

開關大掣電源期間，**應把面轉側**，以減輕因產生電弧而對員工造成的傷害。

資料來源: 東方日報



本地雪種爆炸事故分享(非UTC)

一名冷氣男技工進行維修工程期間，懷疑**冷氣雪種爆炸**，以致由**鋁梯**飛墮地面，終告傷重不治。

冷氣雪種爆炸一般有兩個可能性，

- 其一是冷氣機**補充過量雪種**，令機內壓力過大而引致爆炸，**爆炸力相對較少**；
- 其二是使用**含有氫氣化學物的環保雪種**，若該些化學物**不慎洩漏**，而附近有人吸煙，**化學物接觸到明火會發生爆炸**，**爆炸力相對較大**。



資料來源: 東方日報

若要雪種爆炸，補充雪種時應**使用儀器量度壓力**，以免補充過量雪種，而在作業時亦**不應在附近生明火**。





Environment, Health & Safety

United Technologies Corporation



危害工地的改善情況



當員工進行保養工序時，發現工地通道擺放的木板上帶有未拔出的尖釘，容易對員工構成割傷之危險。員工經客戶同意後，把突出的尖釘拔走，以移除對員工割傷的潛在危險。

呈報危險工地/險失事故熱線 : 98663177

WHATSAPP REPORTING HOTLINE

為鼓勵員工積極匯報危險工地及險失事故，本部門特設《危險工地及險失事故呈報熱線》，員工只需要提供以下資料，便可以隨時隨地輕鬆向公司匯報任何危險工地及險失事故情況，以防止意外發生。

事前相片：

員工姓名及編號：

組別：

地盤名稱：

位置：

日期：

呈報危險事項/險失事故：

事後相片：

完成改善日期：

呈報例子





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

香港開利環境、健康及安全通訊

2019年第二期的問答比賽已經推出了，請於四月十五號前前往以下連結完成問答比賽，希望各同事踴躍參與為本年度的安全表現大獎繼續加油。

➤ 外勤員工及工程師同事：

<https://www.surveymonkey.com/r/field201904>

➤ 寫字樓同事：

<https://www.surveymonkey.com/r/office201904>

2019年截至2月各組別的安全表現領先排名

