

安全審核結果



在安全審核中發現員工只配備金屬工具進行電力設備維修，此舉會引致觸電等危險。

現提醒所有員工進行電力設備工作時必需配備絕緣工具作維修電力設備之用，以免意外發生。



在安全審核中發現員工使用的電動設備沒有連接公司指定要求的漏電斷路器 (G.F.C.I.)，此舉不但容易因設備漏電而令員工觸電引致嚴重意外，而且嚴重違反公司既定的「開利重要安全規則」。

現提醒所有員工於工地使用的所有電動設備工具，均必需連接公司指明的漏電斷路器，以策安全。



在安全審核中發現仍有分判員工使用不符合公司要求的接地測試筆，現再次提醒各員工，開利香港有限公司對接地測試筆標準之敏感度介乎 **50-1000 VAC** 及 **CAT IV** 方為合格

在安全審核中發現員工使用的梯台高度過高，員工未能安全地使用該梯台進行高空工作，這會對在場員工構成危險及違反公司要求。

現提醒所有員工於任何工地如需進行離地工作時，均需配備合適高度的工作梯台予員工使用，以防止員工因使用過高或過低的工作梯台而導致意外發生。



香港開利環境、健康及安全通訊

安全審核結果



(圖一)



(圖二)

- 在安全審核中發現分判員工使用防電手套去更換坑帶轆
- 更換皮帶時，工人並沒有將摩打鬆開，使用鉗及螺絲批強行將皮帶移除及裝上(見圖一)。其間，手部還握着整個皮帶轆內坑，很容易造成手部折斷的嚴重意外風險(見圖二)

- 正確的程序是把摩打腳螺絲旋鬆，並拉近輪軸距離，然後將坑帶取出。
- 檢查妥當後將新坑帶裝回
- 調校摩打與風扇坑帶轆直線性及坑帶的鬆緊度，使用坑帶鬆緊度量度計
- 詳情可參閱SWI6.0之『[機動轉軸坑帶的更換工作程序](#)』

在安全審核中發現分判員工的萬用錶不是屬於他，在測試萬用錶的過程中也將探針的接頭接上不當的檔位(見圖三)，引至在測試過程中產生了電火花。

現提醒所有員工，不可外借自己的工具或儀錶給他人。

必須正確使用萬用錶(見圖四)

如遇上不懂操作的工具，請勿強行使用，應詢問上司後才可安全使用



(圖三)



(圖四)

在工地中發現A字木梯(客人擁有的)，不過在交談中發現分判員工認為纖維梯是可以使用，安全意識不足

提醒所有員工，根據香港法例及公司規定，A字梯只能用作上落通道用途，員工如有需要以梯具輔助進行高空工作，必需使用梯台，以確保員工的安全及符合法例法規。




香港開利環境、健康及安全通訊

險失意外事故呈報



(圖一)



(圖二)

- 一名員工於工地進行工作期間，被前往機組設備必需經過的地面水管絆腳，幸好員工能保持平衡沒有跌倒。
- 向客戶匯報有關危險情況後，客戶願意於水管的過路位置增設踏台覆蓋水管，減少在場人仕因絆倒而受傷的危險。



2021年最新一期的問答比賽已經推出了，請於四月十五號前 前往以下連結完成問答比賽，希望各同事踴躍參與為本年度的安全表現大獎繼續加油。

外勤員工以及工程師同事:

<https://forms.office.com/r/z6bRLUsF6p>

寫字樓同事:

<https://forms.office.com/r/BZkA7zCVbK>



香港開利環境、健康及安全通訊

二零二零年度安全大獎

多謝各同事於過去一年為競逐各安全大獎而付出努力及積極參與EH&S部門所舉辦的活動。所有獎狀已於三月頒發，再次恭喜各得獎者。



季軍—KNT-06



冠軍—KNT-01



亞軍—HKG-04



寫字樓員工得獎者



呈報危險工地/險失事故得獎者

