




香港開利環境、健康及安全通訊

安全審核結果



- 在安全審核中發現員工填寫自我風險評估表時，將身體部份倚靠在控制電箱版面，此會對員工構成觸電的危險。
- 現提醒所有員工切勿將身體部份倚靠在控制電箱版面，以避免因漏電而構成觸電的危險。


在安全審核中發現員工進行非電力工作時戴著絕緣防電手套，此舉不但容易工件的尖銳部份而對絕緣防電手套造成破損，嚴重影響防電手套的絕緣功能，減少對員工的保護。



現提醒所有員工於工地進行非電力工作時，切勿戴著絕緣防電手套，以免對手套造成損傷。

在安全審核中發現員工急救藥包中的洗眼水已過有效日期。

現提醒所有員工的急救設備必需每月進行檢查，如有逾期應即時更生，才帶到工地使用。



在安全審核中發現工地的吊重裝置未能出示有效的檢驗證書。此舉不但違反法例，而且會構成嚴重意外。

現提醒所有員工工地內的吊重裝備均需要由合資格人士每半年檢查一次並發出有效檢驗證明，以符合法定要求及防止外發生。





香港開利環境、健康及安全通訊

危害工地呈報



(圖一)



(圖二)



當員工進入機房工作時，發現機組的管道平台阻礙員工前往設備的通道，容易對員工構成絆倒之危險。向客戶匯報有關危險情況後，客戶願意於管道上平台增設樓梯台覆蓋水管，保持安全通道，以減少在場人仕因水管絆腳而構成受傷的危機。



好心情@健康工作間大獎

本公司榮獲「第十六屆職業健康大獎」，好心情@健康工作間大獎 – 傑出機構大獎，

以表揚公司在營造健康工作環境的傑出表現。

希望以後能一直打造健康及愉快的工作環境，並以三大行動領域，提倡健康飲食、體能活動、心理健康。



「環境、健康
及安全」網址



QR Code



海外近乎命中事件

當技術人員到達新冷水機的工地現場，並開始進行工作前檢查之前，客戶的承判商在沒有任何通知的情況下通電。而導致其中一個電箱發生爆炸（電器短路）。後來承判商發現短路是由於扳手留在電源上游來電的總線上造成的。


幸好，技術人員和其他人沒有在該冷水機上工作，所以沒有發生傷害。



爆炸後的電箱的情況

重要的 EHS 提醒

- 在驗證零能量之前，必須將所有電路和設備視為帶電。
- 技術人員應與安裝承判商有緊密協調有關何時及怎樣通知我們送電。技術人員還應管理有關 SA / SR 相關單位的電力發送。
- 為安全起見，儘管承判商聲稱已進行安全檢查，但在首次通電前，技術人員仍應仔細檢查開利的電箱以確保安全。
- 在進行任何電力檢查之前，必須到上游電源進行斷電、上鎖掛牌及測試，以消除任何潛在的非法送電。
- 當兩個或多個單位在同一個電源電路上工作（例如，通電/斷電或調試、維修）時，所有單位必須同時進行斷電、上鎖掛牌及測試。
- 首次通電時，所有人都應與設備保持安全距離。
- 檢查 PPE 使用情況（自檢和相互檢查）



發現扳手留在這裡



問答比賽

2021年最新一期的問答比賽已經推出了，請於六月十六號前 前往以下連結完成問答比賽，希望各同事踴躍參與為本年度的安全表現大獎繼續加油。

外勤員工以及工程師同事:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZZqDNj9_rEuepPVx8QqaA-0G9OOJR45CsXbRCEJQrJZUOFZPUDk3NEREVVJOVzNHRk5OUUIKMTREWS4u

寫字樓同事:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZZqDNj9_rEuepPVx8QqaA-0G9OOJR45CsXbRCEJQrJZUODY2MldQODdQMEZLRU02SVU3TIRFQ1hVVC4u

