

香港開利環境、健康及安全通訊

安全審核結果



員工佩帶的安全帽附設的眼罩未能足以全面覆蓋眼睛，保護不足夠，提供承判商員工必需使用能全面覆蓋眼睛的護目鏡或眼罩。



在安全審核中發現工地的急救藥包內之急救設備已過有效日期。

現提醒所有員工工地設置的急救設備必需定期檢查，如有過期必需更換，以備不時之需。



員工使用接地測試筆測試電箱前沒有通過可靠電源測試，提供員工使用接地測試筆測前必需通過可靠電。



香港開利環境、健康及安全通訊

外地意外事故檢討


事件描述

- 一名員工正在金屬片自動屈曲機的卸載輸送帶上卸下零件時，皮帶從導軌上脫落。員工打電話給維修部請求協助。
- 該員工試圖在沒有停機或執行上鎖/掛牌 (LOTO) 的情況下重置皮帶位置。
- 導致員工的左手被困在移動的皮帶和導向器之間，最終員工的第五指尖需要截肢。



調查結果

1. 員工在開工前已完成『自我風險評估表』（早上6:00），並沒有發現機器有問題。
2. 員工已打電話要求維修，但最後決定不等他們，因為他認為這是一個非常簡單的操作（個人風險感知）
3. 該維護任務並不是該員工工作的一部分。
4. 在沒有停止機器或執行上鎖／掛牌程序的情況下對嘗試糾正脫軌的皮帶。
5. 員工一個月前參加了 20 小時的 EHS 培訓（當地法律要求）。
6. 法例要求的外部認證和製造商的預防性維護已於 2022 年 7 月完成。



預防措施

(立刻完成措施)

1. 即時停止此工作
2. 對所有傳送帶作出評估,以檢查安全性
3. 分享意外事件和舉行反思會 **STAND DOWN**

(待完成的行動)

1. 待製造商評估皮帶脫離導軌的原因。
2. 待製造商評估作額外檢查和保護措施。
3. 維修的通報及溝通程序及相關訓練的更新

