

Fax Message



To:	各承判商	From:	Kathy Ip
Company:		Office:	Carrier Hong Kong Ltd.
Fax no:		Fax no:	2691 2642
Tel no:		Tel no:	2694 5731
Copy to:		No of page:	3
Date:	3-Jan-2012	Ref no:	
Subject:	工具箱訓練 - 外地開利意外個案-----壓縮機配件掉下		

If there is a problem with this transmission, please contact the sender at the phone number above immediately

各承判商,

跟據開利之承判商環保、健康及安全政策，所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「工具箱訓練」，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 **2012 年 1 月 16 日**前交回「開利」安全部 Kathy Ip。

**** (1) (各承判商留意，一月份的「工具箱訓練」將於 2012 年 2 月 5 日前發出，若在 2012 年 2 月 5 日仍未收到「工具箱訓練」，請致電葉小姐。**

***** (2) (各承判商可到下列網址瀏覽每月的「工具箱訓練」或其他資料。**

網頁: http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

(1) 請在每月 16 日或之前將【工具箱訓練 - 簽到紙】Fax 回“開利安全部”葉小姐收，並在 Fax 後致電葉小姐以確定是否收到。
如有任何疑問，可與葉小姐查詢 (電話:2694-5731) 或 (電郵: kathy.ip@carrier.utc.com)

祝安康

此致

盧溢輝先生
環保、健康及安全部

主旨:嚴重險失事故 - 壓縮機配件掉下

地點: 開利商業服務—鹽湖城

事故描述

一名維修員拆開一台19DM離心機冷凍機機組，以對驅動組件進行檢查。爲了要揭開至驅動組件部份，維修員需要將渦形的配件從壓縮機組分拆出來。一般來說，這種檢查需要花數天才能完成，但維修員試圖盡可能工，以提前一天完成工作。在沒有足夠安全負運的情況下，維修員移動渦形的配件後的壓縮機組。該組件從機械的底座滑落地上。



根本原因:

- 不正確移動壓縮機裝配;沒有使用合適的吊運設備。
- 維修員沒有以龍門架或吊運裝設對機組提供臨時支撐，以確保機組不會向後翻倒。

建議措施:

- 與員工講解有關移動這類型機組之風險，確保員工於移動這種機組配件前，已使用合適的吊運設備作臨時支撐。

提醒員工:

經常 遵照安全負運程序移動重物

經常 確保摩打組件部份已由龍門架及吊具支撐防止配件由底座倒下。

切勿 於懸吊物件下工作或經過。 * 開利重要安全守則 *

Safety 1st



工具箱訓練 -- 簽到紙

題目 : 外地開利意外個案-----壓縮機配件掉下
日期 (必須填寫) : _____
承判商公司名稱 (必須填寫) : _____
地盤名稱 (必須填寫) : _____
講者 (必須填寫) : _____

本人已明白內附的工具箱訓練內容，並承諾在工作時會遵從這些指引或規則。
請判商負責人將此簽到紙在 2012 年 1 月 16 日前交回 「開利」安全部 Kathy Ip -

Fax: 2691 2642，E-mail : Kathy.ip@carrier.utc.com。

姓名	平安咭號碼	簽署

其他意見： _____

如希望使用 E-Mail 接收環境、健康及安全部發出的資訊及每月的工具箱訓練，請填上 E-Mail。
(若在早前已填寫 E-mail，可不用再填寫。)

E-Mail : _____