Carrier Hong Kong Limited

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Fax Message



To: 各承判商 From: Kathy Ip

Company: Office: Carrier Hong Kong Ltd.

 Fax no:
 Fax no:
 2691 2642

 Tel no:
 Tel no:
 2694 5731

Copy to: No of page: 4

Date: 30-JUL-2012 Ref no: Subject: 本地開利員工意外分享一膝蓋受傷

If there is a problem with this transmission, please contact the sender at the phone number above immediately

各承判商,

根據開利之承判商環保、健康及安全政策,所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「工具箱訓練」,並在內附的【工具箱訓練-簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 2012 年 8 月 16 日前交回「開利」安全部 Kathy Ip。

**(1)(各承判商留意,九月份的「工具箱訓練」將於2012年9月5日前發出,若在2012年9月5日仍未收到「工具箱訓練」,請致電盧先生。

*** (2) (各承判商可到下列網址瀏覽每月的「工具箱訓練」或其他資料。網頁: http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

(1) 請在每月16日或之前將【工具箱訓練-簽到紙】Fax 回 "開利安全部" 盧先生收,並在 Fax 後致電 盧先生以確定是否收到。如有任何疑問,可與盧先生查詢(電話:2694-5662)或(電郵: kathy.ip@carrier.utc.com)

祝安康 此致

盧溢輝先生

環保、健康及安全部



工具箱訓練



本地開利員工意外分享

4 心用们 具 上 思

意外經過

三名員工在進行更換油隔及dryer 時,其中一名員工由chiller散熱砲與牆身之間約250mm闊的罅隙走到工作位置,當他完成工作走出工作位置時,他在離地約2尺高的散熱砲避震跳到地面時弄致膝蓋嚴重受傷,需到醫院接受治療,醫生給予超過一個月的病假。此事故發生於於6月18日發生,但員工沒有按照既定之規則於兩小時內向上司報告,嚴重違反公司之安全守則。

調查發現

- ✓ 員工開始工作前沒有意識到工地內潛在沒有安全 通道前往工作位置之潛在危機
- ✔ 員工於2呎高之散熱砲避震跳到地面乃不安全行為
- ✓ 該工地有另一條需要員工彎身便能通過的通道比較安全,但員工沒有採用該條通道來往工作地點
- ✓ 員工受傷後沒有即時通知其直屬管工,於翌日將事故報告管工。而管工得悉員工受傷後沒有將意外事故即時向部門經理報告,嚴重違反開利既定之安全規則。



爲避免意外發生,提醒員工:

- ✓ 進行工程時,必須依照公司既定之規定,先對 工地作詳細的風險評估,確保所有潛在危險已 被移除方可開始進行工作
- ✓ 進行工地風險評估時,必需考慮前往工作位置 通道之潛在危險
- ✓ 所有意外包括"<mark>輕微急救意外"</mark>也必須要於事 發後兩小時之內向部門主管或**EH&S**部門匯報。





工具箱訓練 -- 簽到紙

題目		· 本地開利員工意外分享一	-膝蓋受傷
日期	(必須塡寫)	·	
承判商公司名稱		:	
也盤名稱	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	:	
	(必須塡寫)	:	
		內容,並承諾在工作時會遵從 2年8月16日前交回 「開제	
fax: 2691 2642 , E -	-mail : Kathy.ip	@carrier.utc.com °	
姓名		平安咭號碼 簽署	
1. /u -l I			
其他意見:			
如希望使用 E-Mail (若在早前已填寫 I		東及安全部發出的資訊及每月的J 耳道寫。)	工具箱訓練,請填上 E-Mail。
		7.2500 /	
-Mail :			