

## Fax Message



To:	各承判商	From:	Kathy Ip
Company:		Office:	Carrier Hong Kong Ltd.
Fax no:		Fax no:	2691 2642
Tel no:		Tel no:	2694 5731
Copy to:		No of page:	3
Date:	28-Jun-2013	Ref no:	
Subject:	總公司安全審核結果分享		

If there is a problem with this transmission, please contact the sender at the phone number above immediately

各承判商,

根據開利之承判商環保、健康及安全政策，所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「**工具箱訓練**」，並在內附的【**工具箱訓練 - 簽到紙**】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 **2013年7月15日**前交回「開利」安全部 Kathy Ip。

**\*\* (1) (各承判商留意，八月份的「工具箱訓練」將於 2013年8月7日前發出，若在 2013年8月7日仍未收到「工具箱訓練」，請致電盧先生。**

**\*\*\* (2) (各承判商可到下列網址瀏覽每月的「工具箱訓練」或其他資料。**

網頁: [http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs\\_home.html](http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html)

**(1) 請在每月 16 日或之前將【工具箱訓練 - 簽到紙】Fax 回“開利安全部”盧先生收，並在 Fax 後致電盧先生以確定是否收到。  
如有任何疑問，可與盧先生查詢 (電話:2694-5662) 或 (電郵: [kathy.ip@carrier.utc.com](mailto:kathy.ip@carrier.utc.com))**

祝安康

此致

盧溢輝先生  
環保、健康及安全部

## 總公司安全審核結果分享

較早前，我司總公司的EH&S專員到工地進行審核時，有以下的發現，請各承判商審視自己的員工有否類似的情況並加以改善。

### 確定電源被隔離

上鎖、掛牌後，承判商員工未能找出正確的接點來確認電源已被隔離

#### 更正行動

當上鎖、掛牌後，員工必須到最直接的電源來確認電源已被隔離；決不可找一些間直的電源。



### 急停制被拆除

Chiller 機的急停制被客戶員工拆除，原因是清潔是容易碰到。

#### 更正行動

如急停制安裝的位置容易被意外撞到，可在急停制加裝護罩。




### 絕緣手套到期日

承判商員工不知道絕緣手套是有使用的時限。

#### 更正行動

絕緣手套是有使用的時限的，一般為出廠日期3至5年；但詳情須參照廠商的建議，請各員工注意。



### 員工沒佩戴安全帽

承判商員工在工地工作時沒有佩戴安全帽。

#### 更正行動

現再重申，凡進入工地工作的人員必須佩戴安全帽以保護頭部。否則，即屬違法，敬希注意！



### 非危害密閉空間

承判商員工不清楚甚麼是非危害密閉空間

#### 更正行動

根據我司的內部指引，所有風柜或類似的空間都被定義為「非危害密閉空間」，在外面必須貼上「N.H.C.S」的貼紙，在進前也須評估其安全情況後方可進入，請各員工注意。



