



Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

EH&S Bulletin News - May 2011

二零一一年五月份環保、健康及安全通訊

2011年5月份整體的安全累積工時為:

623,231小時

第二期問答比賽答案

外勤員工


1. (C) 三顆 2. (C) 以上皆是 3. (B) 提供非導電工作點
4. (B) 650-800mm 5. (B) 獨立救生繩

寫字樓員工

1. (C) 0.5 2. (A) 眼乾症
3. (C) 找出問題的特徵及趨勢，從而作出針對性改善計劃
4. (B) 10:3:1 5. (C) 揉合天然光線和人工照明

第二期EH&S問答比賽 答中問題的幸運兒

G2891	G760	M2192	S644	D2548
G2511	G2839	M1085	S710	D2470
G2714	G2814	M2816	S2136	T0729
S597	D1858	M1665	S1344	D2121
S2749	S2583	M1030	S1724	D2763
S914	D1021	D1686	S2716	D2872
S056	D1446	D2645	S2295	
S2060	D909	D2647	S2790	





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

EH&S Bulletin News - May 2011

二零一一年五月份環保、健康及安全通訊

2011年寫字樓各部門的安全表現總分

截止4月份




取分小Tips:

- (1) 經理及工程師準時遞交每月「開利重要安全規則審核報告表」
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」。

2011年外勤員工各組別的安全表現總分

截止4月份



取分小Tips:

- (1) supervisor準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」。

「環保、健康及安全」網址:http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

認識登革熱

近年在東南亞、印度、中國、日本及韓國等香港鄰近之地區皆有感染登革熱及日本腦炎之病例出現。跟據食環署於本港各地區之誘蚊產卵指數顯示，登革熱之帶菌傳媒白紋伊蚊已於港活躍起來。另一方面早前食環署於本港部份地區發現可傳播日本腦炎之三帶喙庫蚊。員工被蚊子叮咬後有染病之可能，故員工遭蚊子叮咬後，需留意是否有登革熱或日本腦炎之病徵出現，如有任何懷疑染上登革熱或日本腦炎之個案，必須立即就醫並向安全部報告。

什麼是登革熱？

登革熱是一種由過濾性病毒引起的急性傳染病，常見於熱帶和亞熱帶地域，現時並沒有疫苗有效治療，潛伏期為三至十四日。

登革熱病徵：

三至五日的高燒、嚴重頭痛、疼痛、出疹、噁心嘔吐、牙肉和鼻孔出血，病情嚴重者可出現進一步出血及休克，甚至死亡

什麼是日本腦炎？


日本腦炎是一種經蚊子傳播的疾病。此病由日本腦炎病毒引致，給帶病毒的蚊子叮咬就會染病。日本腦炎並無特定的治療方法。醫生一般對患者施以支援性治療。此病的死亡率為5%至35%，康復者可能有神經系統的後遺症。日本腦炎由受到感染到發病為四至十四天。

日本腦炎病徵：

病情輕微者除發燒及頭痛外，一般不會有其他顯著病徵。

病情嚴重者則病發得快，並出現頭痛、發高燒、頸部僵硬、神志不清、昏迷、震顫、抽搐(尤其是幼童)及癱瘓等症狀。

(資料來源：衛生防護中心及食物環境衛生署)





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

EH&S Bulletin News - May 2011

二零一一年五月份環保、健康及安全通訊



杜絕蚊患的方法：

資料來源：食物環境衛生署



- * 盡快清除積水，如需要時施用殺幼蟲劑。
Remove stagnant water promptly and apply mosquito larvicides if necessary.



- * 蓋好貯水容器及清除器皿中的積水。
Cover all water tanks and remove stagnant water in containers.

- * 經常巡視地盤，確保沒有滋生蚊蟲的積水。
Inspect regularly to ensure no breeding of mosquitoes.

- * 適當棄置空罐、空飯盒和廢棄車胎。
Dispose of useless cans, empty lunch boxes and disused tyres properly.



- * 把竹棚的竹端鑽穿或用幼沙填塞。
Fill up ends of bamboo scaffoldings with sand or drill them with holes.

- * 將積水抽乾，經沉澱後排放到雨水渠。
Drain away accumulated water to rainwater drains after sedimentation.



工程師在環保、健康及安全職責

請各工程師留意在環保、健康及安全的職責。詳情如下

各級工程師，客戶主任及主管

- 1) 遵守並執行公司的環保、健康及安全政策、規則及程序
- 2) 進行定期安全巡查及工地風險評估報告
- 3) 在工地執行安全督導員的角色
- 4) 監督承判商員工在工地的安全表現，以確保使用安全及正確的工作程序;
- 5) 與承判商員工進行定期安全會議或會談
- 6) 如遇有任何潛在危險，須向上司報告。
- 7) 注意已由部門經理所確認的危險。
- 8) 當遇有意外時，須於事發後兩小時內向直屬上司報告。
- 9) 閱讀環保、健康及安全資訊，例如：環保、健康及安全刊物、工作指引等；此消息可從薪金通知書及環保、健康及安全報告板得知。
- 10) 出席環保、健康及安全會議，表達及分享彼此所關注之環保、健康及安全事宜。
- 11) 出席有關之環保、健康及安全培訓課程。
- 12) 積極參與環保、健康及安全之比賽或節目。
- 13) 遵守有關之環保、健康及安全規則及程序，例如：在辦公室內不准吸煙。

STOP OBSERVE SURVIVE



主題：員工右掌被割傷


地點：瑞士普來登

意外經過

一名員工正在安裝航向指示裝置(Vector Unit)，他將塑膠底部拆開(見圖一)並放在工作台上，用手提電動鋸開一個洞(見圖二)因他有一電源插頭可穿入底部洞口。

員工在工作期間發現底部有一凹凸不平的地方，逐他使用“Jakari”牌子的切割工具代替銼刀將不平滑的地方磨平(見圖三)。

他用左刀使用工具，期間突然左手「跌手」(Slipped)令右手手掌及手套一同割破(見圖四)。他立刻送往醫院醫治，最後右掌須縫10針。



改善建議

- 進行切割工作時需使用合規格的工具。
- 進行磨滑工作時須使用銼刀
- 確保進行切割工作時在工作台進行
- 進行切割工具時需戴備合適的個人防護(例如:防割手套)

《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項 -“介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)”》

本地開利意外個案

意外經過:

一名員工在機房進行水泵機組更換工作時，由於當時室內溫度頗高，他便脫下他的安全帽，擦去他的汗水。

他不知道他頭上的機頂風喉位有一尖角位凸出，使他在冷水機組出來時，令他的頭部撞到尖角位。

由於他撞傷後使頭部割傷及輕微頭暈，意外後他立刻去醫院醫治。

改善建議:

- 與客戶相討在尖角或利器部分加設保護物料，防止意外發生。
- 強制性要求員工在工作期間佩戴安全帽。
- 與所有員工傳達該意外訊息，避免意外發生。



該名員工在水泵機組進行更換工作



該名員工頭部撞到機頂風喉尖角位