

EH&S Bulletin News – Jun 2017

二零一七年六月份環保、健康及安全通訊

2017年6月份整體的安全累積工時為:

意外回顧

1,293,964小時

事故主題：員工被正在倒後行駛的叉車撞倒

事故地點：中國上海Riello

事故發生經過？

倉庫員工正在地面為裝配生產線進行挑選部件工作，而第二個員工正在操作叉車並安排庫存擺位。


叉車司機在未檢查該區域的情況下倒後行駛叉車，撞到另一名員工，導致他的腿骨多處骨折。

調查結果：

- 人手挑選部件工作及由叉車提取大型物件之工作有機會於鄰近地方進行，而沒有屏障或距離與其他工作中之僱員分隔。
- 在倒車前，叉車司機可能沒有徹底檢查其他人的存在。

預防措施：

- 改善人手挑選部件工作與叉車活動之分隔。
- 評估可否使用前伸式叉車代替叉車，以提高可見度。
- 評估可否使用感應器，當在靠近附近出現他人時減速/停止動力工業車輛。
- 審查所有倉庫員工和動力工業車輛操作員的動力工業車輛培訓，並在必要時進行修改，包括在操作和於動力工業車輛附近工作時之安全提醒。
- 評估整個場地的行人和及動力工業車輛之交通管理是否需要改進



所有員工應緊記：

總是 確保人與動力工業車輛之間保持至少 “3 米分隔”的安全距離

總是 在操作動力工業車輛時留意周圍環境及他人

總是 報告所有動力工業車輛之險失事故及不安全行為

決不 在沒有確定保持人與動力工業車輛之間至少 “3 米分隔”的安全距離情況下開動力工業車輛

safety 1st



Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

EH&S Bulletin News – Jun 2017

二零一七年六月份環保、健康及安全通訊

頭燈

為配合同事工作的需要,公司已採購了於安全帽上用的頭燈,亦已發放每組同事以作試用。如有同事需要申請可於個人工具申請表填上頭燈便可。

以下為頭燈安裝教學



(步驟一)

準備安全帽一頂, 頭燈一個, 頭燈夾三個




(步驟二)

把頭燈夾穿入橡根頭帶上, 留意鉤是否向下及向內



(步驟三)

重覆上述步驟2次, 及將三個頭燈夾置於3、6、9點之位置上



(步驟四)

把頭燈夾鉤在安全帽之3、6、9點之位置上



警告牌



為減少上鎖掛牌的工具有金屬部件,公司已訂制的新一款警告牌,並派給每位同事兩塊作上鎖掛牌之用。

EH&S Bulletin News – Jun 2017

二零一七年六月份環保、健康及安全通訊

第二期問答比賽答案

寫字樓員工	
問題:	答案:
• 《職業安全及健康規例》內於「體力處理操作」部份，負責人須保存初步和進一步評估和審查記錄如果僱用____以上的僱員進行危險的體力處理操作。	• 10
• 「竹棚架工作安全守則」內規定，竹棚架高度超逾多少米，必須由專業工程師設計和批准？	• 15米
• 根據《工廠及工業經營（安全管理）規例》，註冊安全審核員須在開始進行安全審核前不少於14天，以下列哪認可安全管理表格書面通知勞工處？	• 表格3
• 每日安全施工程序中，由多少個程序所組成？	• 8
• 根據《工廠及工業經營（密閉空間）規例》，共有多少個指明危險？	• 5
• 根據聯合技術環境健康安全管理系統內，標準規程 010 (Standard Practices 010 / SP010) 屬哪一項？	• 承辦商環健全計劃
• 根據公司最新的安全第一卡屬哪個版本？	• 版本 01/2017
• 根據消防處對普通商業及工業用途處所的一般消防花灑裝置的規定，一個消防花灑的正常覆蓋範圍為多少平方米？	• 12
• 當僱員可能會暴露於第幾級的措施聲級或以上的噪音中工作，不論是否在僱員的要求下，其東主便須提供認可的聽覺保護器予僱員，在該工場的聽覺保護區內佩戴？	• 二級
• 辦公室座椅的高度應可調較至距離地面多少距離？	• 40-50 厘米

外勤員工	
問題:	答案:
• 根據香港法例第132章《公眾衛生及市政條例》，任由積水滋生蚊蟲，最高可被罰款多少元？	• 25000
• 根據環境保護署的「醫療廢物管理工作守則—小型醫療廢物產生者」，建議利器收集箱所載的利器不應超過最高容量的百分之幾？	• 70% - 80%
• 除從事建築工程的僱員外，甚麼行業的僱員須修讀強制性的基本安全訓練？	• 貨櫃處理作業
• 根據機電工程署的「合資格人士的工作表現扣分制度」，當合資格人士的累積被扣分數達30分，該署對有關合資格人士會採取甚麼行動？	• 暫時吊銷認可資格6個月
• 根據公司最新的「熱工序許可證監管制度」下，已完成工作的熱工序許可證應怎樣處理？	• 員工交由負責項目之開利工程師存檔

第二期EH&S問答比賽答中幸運兒

寫字樓員工 F329 S2060 S2583 S2631 S2740 S2791 S2822

外勤員工 F001 F343 F344 F348 S1129 S1131 S120 S1288 S1338 S1344 S138 S1405
S1422 S1429 S1430 S1441 S1641 S1717 S1724 S1750 S1755 S180 S1942 S2032
S2166 S2228 S2295 S2299 S2330 S2403 S2408 S2517 S2527 S2584 S2613 S2653
S283 S2894 S2896 S2898 S2899 S2908 S2911 S2922 S2940 S2945 S2947 S2965
S2966 S2979 S2985 S2990 S2991 S2998 S3000 S3014 S3015 S3034 S3038 S367
S597 S685 S710 T0584 T0610 T0620 T0728 T0759




Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

EH&S Bulletin News – Jun 2017

二零一七年六月份環保、健康及安全通訊

2017年截至5月外勤員工各組別的安全表現總分

EHS Award Ranking
(From Mar to May 2017)



得分小提示

- (1) supervisor準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄。
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中問題，請緊記以先進-入時間為準。

