






安全審核結果



在安全審核中發現工地存放的化學物品沒有以第二重容器盛載。此舉不但違規，當化學品洩氣時更會發生危險。

現提醒所有員工工地存放之所有化學物質均必需以第二重容器盛載，以確保安全。

在安全審核中發現工地的梯台沒有更新每月檢查標纖，提醒各位員工，所有工地內使用之工具設備均需要每月進行檢查，並於確保安全可用後貼上既定的檢查標纖，以作記錄。



在安全審核中發現員工測試接地測試筆時沒有配戴絕緣防電手套。

現提醒所有員工，使用接地測試筆時必需配戴絕緣防電手套，以避免觸電的危險。

在安全審核中發現員工的急救藥包內沒有洗眼水，此舉不但對員工構成危險，而且會引致違規。


現提醒所有員工所有急救設備必需定期檢查，需配備洗眼水以備不時之需。





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

危害工地的改善情況



當員工進入天台進行保養工作時，發現機組的管道平台阻礙員工前往設備的通道，容易對員工構成絆倒之危險。向客戶匯報有關危險情況後，客戶願意於管道上平台增設樓梯台覆蓋水管，保持安全通道，以減少在場人仕因水管絆腳而構成受傷的危機。

個人安全裝備

如有同事的安全帽附有的護目鏡有損壞或殘舊，此配件可以更換。有需要可以填寫個人工具申請表申請，在其他一欄中備註安全帽的護目鏡便可。



2020年截至10月各組別的安全表現領先排名

