

Fax Message

To: 各承判商 From: Joe Wong
Company: Office: Carrier Hong Kong Ltd.
Fax no: 2691 2642
Tel no: 2694 5731
Copy to: No of page: 4
Date: 24 - Apr - 2014 Ref no:
Subject: 1) 個人防護裝備 ; 2) 意外回顧

If there is a problem with this transmission, please contact the sender at the phone number above immediately

各承判商,

根據開利之承判商環保、健康及安全政策，所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「工具箱訓練」，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 **2014年5月16日** 前交回「開利」安全部陳小姐。

**** (1) (各承判商留意，6月份的「工具箱訓練」將於2014年6月5日前發出，若在2014年6月5日仍未收到「工具箱訓練」，請致電陳小姐。**

***** (2) (各承判商可到下列網址瀏覽每月的「工具箱訓練」或其他資料。**

網頁: http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

**(1) 請在每月16日或之前將【工具箱訓練 - 簽到紙】Fax回「開利安全部」陳小姐收，並在Fax後致電陳小姐以確定是否收到。
如有任何疑問，可與陳小姐查詢 (電話:2694-5731) 或 (電郵:agnes.chan@carrier.utc.com)**

祝安康

此致



盧溢輝先生
環保、健康及安全部

個人防護裝備

個人防護裝備是指「工友在工作時所須穿着或使用的安全裝備」。不少工友認為使用個人防護裝備會帶來不便或不舒適，但是只要用得其法，它們會達到理想效果。

本司規定員工須使用以下但不限於之個人防護裝備：




安全帽連帽繩



護目鏡



護眼罩



耳塞



防塵口罩



絕緣安全鞋



絕緣手套



防化學品手套



防凍手套

意外回顧

主題:外勞鑽孔致塌牆遭壓死

地點:澳門銀河二期工地

發生了什麼事？

氹仔一博企地盤昨午發生奪命工業意外，內地外勞在地盤內用電鑽鑽牆時，一道三米高磚牆塌向外勞，將之壓住，送往醫院救治，終傷重死亡。

預防措施:

- ✓ 請按公司既定的施工安全程序工作，切勿因方便而不顧安全，以免因小失大。
- ✓ 每日施工前提醒工人有關施工安全程序，並嚴格進行監督。
- ✓ 施工時應不時留意施工環境。如施工環境不理想，必須暫停施工，並向上司或經理尋求指引。
- ✓ 定期對自己的施工位置進行巡查，並把不良行為或環境記下，並進行改善措施。
- ✓ 施工前做足安全措施，如個人保護裝備。



資料來自：澳門日報

http://www.macaodaily.com/html/2014-04/21/content_896330.htm

