

Fax Message

To: 各承判商
Company:
Fax no:
Tel no:
Copy to:
Date: 17 - Sep - 2014
Subject: 1) 隔離危險能源(上鎖、掛牌)

From: Joe Wong
Office: Carrier Hong Kong Ltd.
Fax no: 2691 2642
Tel no: 2694 5731
No of page: 3
Ref no:

If there is a problem with this transmission, please contact the sender at the phone number above immediately

各承判商,

根據開利之承判商環保、健康及安全政策，所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「工具箱訓練」，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 **2014年10月16日** 前交回「開利」安全部陳小姐。

** (1) (各承判商留意，**11月份的「工具箱訓練」將於2014年11月5日前發出**，若在**2014年11月5日**仍未收到「工具箱訓練」，請致電陳小姐。

*** (2) (各承判商可到下列網址瀏覽每月的「工具箱訓練」或其他資料。

網頁: http://www.carrier.com.hk/ehs/ehs_home.html

請在每月16日或之前將【工具箱訓練 - 簽到紙】Fax回「開利安全部」陳小姐收，並在Fax後致電陳小姐以確定是否收到。

如有任何疑問，可與陳小姐查詢 (電話:2694-5731) 或 (電郵: agnes.chan@carrier.utc.com)

祝安康

此致



盧溢輝先生
環保、健康及安全部

Notice: The information in this facsimiles is confidential to Carrier Corporation and is intended for the named addressee. If you are not the named addressee, or an employee/agent of the addressee, be advised that the disclosure, copying, distribution and/or use of this information is prohibited. Please contact the sender by telephone and Carrier will retrieve the document at no expense to you. Thank you.

隔離危險能源(上鎖、掛牌)

根據公司的開利重要安全規則的規定，「在任可以如電、機械、液壓或氣壓驅動的設備上工作時，都必須遵守斷電、上鎖、掛牌及測試程序。」才可以開始進行相關的工作。

有關電力工作的上鎖和掛牌的正確步驟如下：

1. 通知受影響的人士電源關閉。
2. 關閉有關的電力設備。
3. 關閉所有能源，並上鎖和掛牌。



(請確保正確使用及已穩妥地裝上鎖扣)

4. 釋放儲存的能源，如電容、摩打線圈及變壓器。
5. 所有負責進行工作的人員必須使用自己的匙鎖及警告牌。
6. 配戴絕緣手套及使用電壓錶驗證需維修的設備之電源已被隔離。
7. 當維修工作完成後，恢復供電前，通知所有受影響的人士。

在任可以危險能源如電、機械、液壓或氣壓驅動的設備上工作時，都必須遵守斷電、上鎖、掛牌及測試程序。



