



Environment, Health & Safety

United Technologies Corporation

EH&S Bulletin News - Jul 2010

二零一零年七月份環保 健康及安全通訊

2010年六月份整体的安全累積工時為
280899小時

第三期問答比賽答案

寫字樓員工：

1. (D) 以上皆是
2. (A) 採取正確姿勢，背部盡量保持挺直
3. (D) 以上皆不是
4. (B) 200 – 500 lux
5. (B) 5:1

外勤員工：

1. (B) EH&S核准咭
2. (D) 以上皆是
3. (C) 3年
4. (B) 2007年
5. (C) 1.83米

第三期EH&S常識問答比賽 “全中”幸運兒

外勤員工

S1337	S367	S710	S1423	S1902	S2721	S2752
S2406	S2408	S1718	S970	S2800	S2795	S2299

寫字樓員工

S120	S2295	S2066	S2530
------	-------	-------	-------



本地開利意外個案

請將此部份的內容連同工具箱訓練一同記錄在EH&S 會議記錄內

意外經過

一名員工在工地進行冷氣保養時，被工地的水喉絆倒，身體向前失平衡跌倒，導致左手手腕受傷，他立即前往醫院醫治。

意外調查

- 水喉在主要的通道上，工人必須跨過水喉才可繼續工作或前進
- 員工以往自我風險評估表都沒有鑑別這些風險

更正行動

- 各員工應盡可能避免踏上或跨越喉管，特別在通道上的喉位或不平的路面，但在無可避免的情況下，員工須格外留神
- 在水喉上加上警告彩帶
- 各員工將此風險寫在「自我風險評估表」內並交回公司; 公司按照員工提出的風險向客戶溝通，作出改善



員工跌倒時左手按著地面



導致意外發生的水喉位置