

Carrier Hong Kong Limited



Fax Message



To: 各承判商
Company:
Fax no:
Tel no:
Copy to:
Date: 6 Jul 2010
Subject: 工具箱訓練 - 外地開利雪種凍傷個案

From: Pinky Yau
Office: Carrier Hong Kong Ltd.
Fax no: 2691 2642
Tel no: 2694 5237
No of page: 5
Ref no:

If there is a problem with this transmission, please contact the sender at the phone number above immediately

各承判商,

跟據開利之承判商環保、健康及安全政策，所有開利之承判商必須每月對其直屬及間接僱用之員工進行「工具箱訓練」，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。在 **2010年8月20日** 前交回「開利」安全部 Pinky Yau。

**(1) (請在每月月尾留意您填寫的 E-Mail 或 Fax，如在每月的第一個星期 仍未收到「工具箱訓練」，請致電邱小姐。

- (1) 承判商在上單時只需夾附一張與 P.O 月份相同的【工具箱訓練 - 簽到紙】(並不需要每一份 P.O 都要夾附一張，而“自我風險評估表”則不變。)
- (2) 在每月 16 號或之前將【工具箱訓練 - 簽到紙】Fax 回“開利安全部”邱小姐收，並在 Fax 後致電邱小姐以確定是否收到。(即上 invoice 時不再需要夾【工具箱訓練 - 簽到紙】，如有任何疑問，可致電邱小姐(電話:2694-5237)查詢


祝安康
此致

盧溢輝先生
環保、健康及安全部



請各承判商必須將此內容與其所有員工(包括直接及間接僱用之員工)傳達，並在內附的【工具箱訓練 - 簽到紙】記錄所有出席員工的姓名及簽署。

STOP
OBSERVE
SURVIVE
SOS



主題: 損失工作工個案 ---雪種燒傷(凍傷)
地點: 墨西哥阿布比達

事發經過

7月13日，一名維修員收到緊急投訴，須到客戶工地內維修一部chiller機內的電磁掣(solenoid valve)的洩漏。他使用維修閥(service valve)去關閉流去閥門的雪種，閥門有一用來連接壓力錶監測其雪種壓力，但他錯誤地連接壓縮機內低壓閥的壓力計，而不是與維修閥的液體管路(liquid line)連接。當他pump down壓力錶顯示為3磅，因為壓力錶仍然未達0磅，所以他假設有一些雪種在乾燥機(driver shell)。液體製冷劑被困在液體管路維修閥與液體管電磁閥之間。他在有損壞的電磁閥上鬆開螺絲帽，此時，困在機內的雪種隨即噴在他左手，當時他手戴著棉手套令他接觸到R22的雪種導致燒傷/凍傷，他左手手指、手腕被凍傷致腫脹。



緊記:

- 確保沒有雪種留在道管內，才可開啓
- 如果在有可能接觸雪種的環境下工作，必須佩帶防凍手套
- 如困接觸到雪種，立即把你的手套脫下或將沾有雪種的衣服浸在溫水內
- 不要嘗試制止已洩漏的雪種或嘗試更換、維修螺絲。尋求最近的閥門把電路關閉

Safety 1st