



2013年5月份整體的安全累積工時為:

572,827 小時

第十五期問答比賽答案

寫字樓員工

- 1) 日期
- 2) ANTONY WU
- 3) 環保署_評估您的工作可能存在的危害
- 4) 港島東廢物轉運站
港島西廢物轉運站
沙田廢物轉運站
北大嶼山廢物轉運站
離島廢物轉運設施
西九龍廢物轉運站
新界西北廢物轉運站

外勤員工

- 1) ANTONY WU
- 2) 26 個月
- 3) 評估您的工作可能存在的危害
- 4) 天文台
- 5) 港島東廢物轉運站
港島西廢物轉運站
沙田廢物轉運站
北大嶼山廢物轉運站
離島廢物轉運設施
西九龍廢物轉運站
新界西北廢物轉運站

第十五期EH&S問答比賽 答中問題的幸運兒

D318	S2740	D909	D2548	G2916	S138	S1902	S2584	T0538
G2714	S056	D2121	D2872	G2891	S1422	S2032	S2798	T0584
S2902	G2910	D2763	D2470	T0747	S1441	S2136	S283	T0585
S180	G0293	S2911	D1021	S1129	S1641	S2228	S367	T0689
S2295	G0760	S2627	T0729	S1131	S1717	S2330	S377	T0718
S2060	G2814	D2645	T0728	S120	S1750	S2403	S557	S644
S2419	D1858	D2647	S2863	S1344	S1755	S2413	S710	S2896
S2929	S1539	T0766						

意外回顧

事故主題：手指被利邊割傷

事故地點：新元朗中心

事故經過：

一名工程師在工地進行巡視時，發現在走廊放置了一個百葉(louver) 阻塞通道，他便聯同其他工友搬走該百葉，在搬運時他的右手手指及左手母指被百葉的鋒利邊位割傷。



圖1及2: 箭咀顯示他的手指觸到百葉的鋒利邊位而被割傷。

意外調查：

- 工程師在搬運前沒有做好風險評估
- 工程師不認為百葉的邊位是鋒利
- 工程師在搬運時沒有佩戴任何防護手套

改善行動：

- 各員工(包括工程師)在搬運前須根據”S.A.F.E.” 的指示做好風險評估
- 工程師在搬運時必須佩戴防護手套，以防割傷。