

2017年11月份整體的安全累積工時為： **意外回顧1,578,685小時**

事故主題：在水塔頂進行檢查時，人體從高處下墮


事故地點：香港開利

發生了什麼事？

2017年11月，一名承判商員工在高空進行工作時因身體倚在圍欄，圍欄突然鬆脫及引致人體下墮，令該承判商員工手部及腳部受傷。


調查結果：

- 在施工前，檢查水塔所有部件沒有明顯破損
- 承判商沒有報開工
- 工人上鎖掛牌及測試程序沒有正確完成



預防措施：

- 在施工前，檢查水塔所有部件沒有明顯破損
- 不要把身體倚在圍欄上
- 承判商必須在施工前報開工
- 施工前，正確完成上鎖掛牌及測試程序



所有員工應緊記：

必需 遵守公司安全基本守則 / 重要安全守則 (Cardinal Rule) 及強制性高空工作守則的要求


必需 工作前進行風險評估，以確定現場環境

Safety 1st



2017年截至10月外勤員工各組別的安全表現總分

EHS Award Ranking
(From Mar to Oct 2017)



請各同事於12月13日前透過互聯網參加11月份的問答比賽，有關問答比賽的連結如下：

- 外勤員工及工程師同事：<https://www.surveymonkey.com/r/field201711>
- 寫字樓同事：(中文) <https://www.surveymonkey.com/r/office201711>
- (英文) <https://www.surveymonkey.com/r/office201711e>

- (1) supervisor準時遞交每星期「開利重要安全規則審核報告表」及部門會議記錄。
- (2) 各員工積極參與「安全問答比賽」，並答中問題，請緊記以先進入時間為準。

