


### 安全審核結果


在安全審核中發現技工於工地沒有佩戴安全帽及安全眼鏡。此舉不但違反公司要求，而且違反法例。

現提醒所有員工，凡進入工地範圍，均必需佩戴安全帽時連安全帽繩及護目鏡，以符公司及合法例要求。



在安全審核中發現工程師仍然佩戴公司的舊款的安全帽及帽繩，由於舊款的安全帽繩未能符合法例規定之最新要求，此舉會引致違規。


現提醒所有員工必需佩戴新款的安全帽及配置新款的安全帽繩，以符合法例要求。



在安全審核中發現有技工使用之電壓錶沒有通過調試記錄，違反了公司的規定。現提醒所有員工，在進行電力工序時，必需使用符合公司最新規定標準之電壓錶，而該電壓錶必需通過調試，並於電壓錶展示調試記錄，方為合格。



在安全審核中發現有個別同事反映新派發的防割手套的尺寸不適合。如有需要，請用包裝上的量度方法(紅圈位置)量度合適的尺碼，再與安全部同事更換。





## 危害工地的改善情況



當員工進行保養工序時，前往機組之通道需要經過很多管道及電纜，容易對員工構成絆倒之危險。匯報上司得到主管與客戶溝通及建議後，於管道上加設穩固的行走平台，以提醒減少員工因絆腳而跌倒之意外。

## 隔離危險能源上鎖掛牌的規定

根據公司規定，當處理雪種或雪種系統進行維修保養時，必須將其閥門關上/隔離/ Pump down，並須於閥門上掛上警告牌，以提醒在場人士維修工程正在進行中，切勿開啟閥門。



## 個人防護裝備

根據公司最新之規定，每位外勤員工需持有兩套六孔鎖扣及匙鎖，如有需要，請填寫個人工具申請表申請。





## 2018年問答比賽

2018年度第六期的問答比賽已經推出了，請於十二月十五號前前往以下連結進行問答比賽，希望各同事踴躍參與。

➤ 外勤員工及工程師同事

<https://www.surveymonkey.com/r/field201812>

➤ 寫字樓同事：

<http://www.surveymonkey.com/r/office201812>

### 2018年截至10月各組別的安全表現領先排名

