




### 安全審核結果




在安全審核中發現工地提供的急救設備—洗眼水已過有效日期，如員工使用會對健康構成危害。現提醒員工，必需儘快更換過有效日期的洗眼水，以確保工地配備合規格的急救設備，以備不時之需。



在安全審核中發現的開利承判商環境、健康及安全工作証已過有效日期。根據公司的規定，“工人在我司之工地工作前並未接受我司之環境、健康及安全工作証訓練”將被**罰款港幣\$20,000元正**



現提醒所有員工，根據開利的要求，所有承判員工均需定期安排出席由開利安全主任所提供之入工地環保及安全訓練才可於本公司之工地內工作。



在安全審核中發現工地的風煤吹管沒有安裝防止回火器，違反法定的要求。提醒各位員工，所有工地內使用之風煤器具均需符合法定之要求，包括於吹管前安裝防止回火器，以確保使用者及在場人士的安全。






### 危害工地的改善情況



當員工進行保養工序時，發現工地擺放的壓縮氣瓶沒有綁穩，容易倒下對在場員工構成危險。向客戶匯報有關危險情況後，客戶同意讓我們於壓縮氣瓶穩固於管道旁，避免在場人仕因壓縮氣瓶倒下而構成受傷的危險。



當員工進行保養工序時，發現泵房水泵的可轉動部份未有保護罩完全覆蓋，員工於進行檢查時，衣物及身體部份容易對夾在轉位置而受傷，對場員工構成危險。向客戶匯報有關危險情況後，客戶同意付款予公司對保護罩進行優化工程，讓我們於水泵轉動部份增大保護罩覆蓋範圍，避免員工因接觸機械的轉動部份而構成受傷的危險。

