








安全審核結果



在安全審核中發現員工的急救藥包沒有配備洗眼水，違反公司對急救藥包的要求。現提醒各員工，工地配備的急救藥包必需配備洗眼水，以備不時之需。

在安全審核中發現員工填寫的自我風險評估表內部份選項漏空，提醒各位員工，自我風險評估表內的所有選項均必需填上，以免遺留部份選項沒有檢查。



在安全審核中發現員工測試手套時，沒有將手套靠近耳邊或以頸下皮膚感受漏氣情況。以及沒有檢查綠絕手套已過有效日期。

在安全審核中發現工地上鎖的電掣以『百合鎖』鎖上及沒有掛上六孔鎖牌，嚴重違反公司既定的電力安全規例。

提醒所有員工上鎖工地的電掣時，必需選用單一鎖匙的鎖及必需於鎖掣上掛上六孔鎖扣，以供其他維修人員於有需要時掛上鎖頭，以免因員工導致觸電意外發生。



百合鎖





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

香港開利環境、健康及安全通訊

危害工地的改善情況



當員工進行保養工序時，發現進入風櫃房的風喉底部有碰頭的危險，容易對員工構成撞傷頭部之危險。向客戶匯報有關危險情況後，客戶同意讓我們於碰頭位置貼上警告標示，以提醒在場人仕對閘門框架位置的警覺，減少在場人仕因門框頂頭而撞倒構成受傷的危險。



2019年截至11月各組別的安全表現領先排名



「環境、健康
及安全」網址

QR Code

