






安全審核結果




- 在安全審核中發現員工測試接地測試筆時沒有配戴絕緣手套，此會對員工構成觸電的危險。
- 現提醒所有員工使用接地測試筆時必需配戴絕緣手套，以確保員工的安全。

- 在安全審核中發現分判的工作台沒有按照公司要求於三邊加上圍網及告示。
- 現提醒所有員工所有工地使用的工作台，必需使用圍網將工作台的外圍圍封，並掛上「請勿在架外攀爬」的安全告示(圖二)，以防止各使用工作台之員工以錯誤的方法攀上工作台而導致意外發生



在安全審核中發現工地的梯台沒有更新每月檢查標纖，提醒各位員工，所有工地內使用之工具設備均需要每月進行檢查，並於確保安全可用後貼上既定的檢查標纖，以作記錄。


在安全審核中發現電動工具連接的漏電斷路器敏感度為30毫安培斷電，不符合公司要求的敏感度為10毫安培斷電。





香港開利環境、健康及安全通訊

危害工地的改善情況



- 當員工進行保養工序時，發現前往機組設備的梯具超過米沒有背環，對員工構成人體下墮之危險。
- 向客戶匯報有關危險情況後，客戶願意於直梯增設背環，保障所有使用該梯子的在場人仕，減少員工使用梯時從高空下墜的危機。

2020年截至6月各組別的安全表現領先排名





二零一九年度安全大獎得獎名單

多謝各同事於過去一年為競逐各安全大獎而付出努力及積極參與EH&S部門所舉辦的活動。所有獎狀已於六月中頒發，再次恭喜各得獎者。



季軍—HKG-05



冠軍—KNT-01



亞軍—KNT-06



寫字樓員工得獎者



呈報危險工地/險失事故得獎者

